




## Außenrollladen/ Außenmarkise

External roller shutter/ Exterior awning



ZRO/ ZMA E, EF, SF



### D Wartungsintervalle:

Um die einwandfreie Funktion des Außenrolladens/ der Außenmarkise langfristig zu gewährleisten, muss wie folgt vorgegangen werden:

Der Roto Außenrollladen verfügt über eine Überlastabschaltung, die den Motor und den Rolladen vor Schäden schützt. Einschränkungen in der Auf- und Abwärtsbewegung können beispielsweise bei Neuschnee oder bei Vereisung möglich sein.

Die Führungsschienen sind in regelmäßigen Abständen auf Verschmutzungen, wie z. B. Laub zu kontrollieren und falls notwendig von diesen zu reinigen. Mindestens 1 – 2 mal jährlich müssen die nachfolgend beschriebenen Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Dazu muss ein harz- und säurefreies Schmiermittel verwendet werden. Aus Gründen der einfachen Handhabung empfehlen wir silikonfreies Gleitspray. Falls ein elektrischer Fensteröffner am Wohndachfenster montiert sein sollte, ist der Splint, der die Antriebskette mit dem Fensterbeschlag verbindet, zu entfernen. Die Grifffunktion beim WDF der 8er Serie kann nur mit Hilfe eines 10er Gabelschlüssels ausgeführt werden.

### F Intervalles de maintenance :

Procédez de la manière suivante pour assurer à long terme le parfait fonctionnement de votre volet roulant/marquise extérieur(e) :

Le volet roulant Roto est doté d'un parasurtenseur qui protège le moteur ainsi que le volet de tout dommage. Des blocages lors de la montée ou descente du volet pourraient survenir en cas de neige ou de glace.

Contrôler à intervalles réguliers si les rails de guidage ne sont pas bouchées, p. ex. par des feuilles, et retirer celles-ci si nécessaire. Effectuer au moins 1 à 2 fois par an les opérations de maintenance indiquées ci-après. Utiliser pour ce faire un lubrifiant exempt de résine et non corrosif. Pour simplifier la manipulation, nous conseillons d'employer un spray de glissement sans silicone. Si un système d'ouverture de fenêtre électrique est monté sur la fenêtre de toit, retirer la goupille qui relie la chaîne et l'ouvrant. Sur les fenêtres de toit de la série 8, la position de nettoyage ne peut être obtenue qu'en utilisant une clé à fourche de 10.

### GB Maintenance intervals:

To ensure the long-term proper operation of your external roller shutter / external blind, proceed as follows:

The Roto External Shutter has an automatic overload shutdown function to protect the motor

and shutter. This will prevent movement upwards and downwards for example in fresh snow and ice.

The guide rails must be checked for soiling (e.g. leaves) and cleaned if necessary at regular intervals. The following maintenance work must be carried out at least once or twice a year. A resin and acid-free lubricant should be used for this purpose. For ease of use, we recommend a silicone-free lubricant spray. If an electric window opener is mounted on the roof window, the splint which connects the drive chain to the window fitting must be removed. The handle function on the 8-series roof window can now be carried out with a 10 mm open ended spanner.

### NL Onderhoudsintervallen:

Om de probleemloze werking van uw rolluik/markies langdurig te garanderen, moet de volgende werkwijs worden gevolgd:

Het Roto rolluik beschikt over een beveiliging voor overbelasting, dit beschermt de motor en het rolluik tegen schade. Beperkingen in de op- en neergaande beweging zijn mogelijk bij bijvoorbeeld verse sneeuwval of vorst.

Vuilig door bijvoorbeeld bladeren en zo nodig worden gereinigd. Minstens één à twee keer per jaar moeten de hieronder beschreven onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarvoor moet een hars- en zuurvrij smeermiddel worden gebruikt. Met het oog op het gebruiksgemak adviseren wij siliconenvrije glijsspray. Indien een elektrische dakramopener op het dakraam is gemonteerd, moet de pen waarmee de aandrijfketting aan het raamsbeslag vastzit, worden verwijderd. De greepfunctie bij het dakraam van de serie 8 kan nu worden uitgevoerd met behulp van een steeksleutel nr. 10.

### E Intervalos de mantenimiento:

Para garantizar un funcionamiento correcto de su persiana exterior / toldillo exterior a largo plazo, es necesario proceder como sigue:

La persiana exterior Roto dispone de un sistema de desconexión por sobrecarga, que protege el motor y la persiana contra posibles daños. Pueden ser posibles limitaciones en el movimiento hacia arriba y hacia abajo por ejemplo en el caso de nieve recién caída o congelación.

Los rieles guía se tienen que controlar periódicamente en cuanto a suciedad, como p. ej. hojarasca, y se limpiarán cuando sea necesario. Los trabajos de mantenimiento descritos a continuación se tienen que efectuar al menos uno o dos veces al



año. En ellos se tiene que usar un lubricante exento de resina y ácido. Para una mayor facilidad de uso, recomendamos utilizar aerosol para deslizamiento exento de silicona. Si se debe montar un abreventanas eléctrico en la ventana de tejado, se tiene que quitar el pasador de tijerilla que une la cadena de accionamiento al herraje de la ventana. La posición de limpieza de las ventanas de tejado de la serie 8 se puede ajustar ahora con ayuda de una llave de horquilla del Nº 10.

**P**

### **Intervalos de manutenção:**

Para garantir o bom funcionamento do seu toldo/da sua persiana exterior a longo prazo, deve proceder-se da seguinte forma:

A persiana exterior dispõe de um interruptor de sobrecarga que protege o motor e a persiana contra danos. Podem ocorrer limitações na subida e descida por exemplo se houver neve acabada de cair ou formação de gelo.

Deve verificar regularmente se existe sujidade nas calhas guia, como por exemplo, folhagem e, caso necessário, limpá-las. Pelo menos 1 – 2 vezes por ano devem ser efectuados os trabalhos de manutenção descritos em seguida. Para isso, deve ser utilizado um lubrificante isento de resinas e ácidos. Para um manuseamento fácil, recomendamos spray para superfícies deslizantes sem silicone. Caso seja necessário montar um sistema eléctrico de abertura de janela na janela de sótão, deve retirar o perno que liga a corrente motriz à ferragem da janela. A função de maçaneta no caso de WDF da série 8 só pode ser executada com a ajuda de uma chave de bocas 10.

**PL**

### **Terminy konserwacji:**

W celu zagwarantowania bezzakłócenowej i długolejnej eksploatacji roldy zewnętrznej / markizy zewnętrznej, należy przestrzegać następujących wskazówek:

Prowadnice należy okresowo sprawdzać na obecność zanieczyszczeń, takich jak np. liście i w razie potrzeby czyścić. Co najmniej 1-2 razy w roku należy wykonać następujące prace konserwacyjne. Do tego celu należy użyć smaru nie zawierającego żywic oraz kwasów. Ze względu na prosty sposób użycia zalecamy bezsilikonowy smar w sprayu do elementów ślizgowych. Jeśli na oknie dachowym ma być zamontowany elektryczny system otwierania, to należy usunąć zawleczkę łączącą łańcuch napędowy z okuciem okna. Funkcję chwytyania w oknie dachowym WDF serii 8 można zrealizować tylko za pomocą klucza widełkowego 10.

**RUS****UA**

### **Периодичность технического обслуживания**

Для того чтобы рольставни служили долго и безупречно, выполните указанные ниже инструкции.

Внешние рольставни ROTO могут автоматически отключаться при перегрузках с целью защиты от повреждения как мотора, так и самих рольставней. Ограничения в движении при подъеме или опускании рольставней возможны, например, при выпадении снега или обледенении.

Регулярно проверяйте чистоту направляющих и при необходимости очищайте их, например, от попавшей в них листвы. Не реже одного-двух раз в год выполняйте перечисленные ниже работы по техническому обслуживанию. При этом используйте смазку, не содержащую смол и кислот. Рекомендуется смазочный спрей, не содержащий силикон. Если на мансардном окне установлен механизм открывания с электроприводом, снимите шплинт, соединяющий приводную цепь с фурнитурой окна. Для мансардного окна восьмой серии в качестве ручки можно использовать гаечный ключ на 10.

**EST**

### **Hooldusintervallid:**

Teie välisruloo pikaajalise ning laitmatu talitusfunktsooni tagamiseks tuleb toimida järgmiselt:

Roto väliruloo on varustatud kaitselülitiga, mis kaitseb mootorit võimaliku ülekoormuse eest. Takistused ruloo avamisel ja sulgemisel võivad tuleneda näiteks värskest lumest või jäast.

Juhisiinid tuleb regulaarsete ajavahemike tagant mustuse nagu nt. puulehtede suhtes üle kontrollida ja vajaduse korral neist puhastada. Vähemalt 1 – 2 korda aastas tuleb viia läbi alljärgnevalt kirjeldatud hooldustööd. Selleks tuleb kasutada vaigu- ja happevaba liugipinnamääret. Hölpsa käsitsimise töötu soovitame silikoonivaba liugipinnapihist. Kui katuseakna külge on monteeritud elektriline aknaavaja, siis tuleb eemaldada ajamiketti aknasulusega ühendav splint. Seeria 8 katuseakna käepidemefunktsooni saab teostada üksnes 10mm lihtvõtmega.

**LV****Apkopes intervāli:**

Lai ilgstoši nodrošinātu Jūsu ārējo rullo žalūziju nevainojamu darbību, jārīkojas sekojoši:

Roto ārējie rullveida slēgi ir aprīkoti ar drošinātāju, kas aizsargā elektro motoru pret pārslodzi atvēršanas un aizvēršanas gadījumā. Motora pārslodzi var izraisīt, piemēram, tiko uzkritis sniegs vai arī aplēdojums.

Regulāri jāpārbauda, vai vadslēdēs nav netūrumu, piem., lapas, un, ja nepieciešams, tās jāiztira. Vismaz 1-2 reizes gadā jāveic tālāk aprakstītie apkopes darbi. Šīm nolūkam jāizmanto sveķus un skābi nesaturoša smērviela. Lai atvieglotu darbus, iesakām izmantot silikonu nesaturošu eljas aerosolu. Ja pie jumta loga paredzēts montēt elektrisko loga atvēršanas mehānismu, jāizņem tapa, kas piedziņas kēdi savieni ar loga furnitūru. Satveršanas funkciju 8. sērijas WDF var izpildīt tikai ar 10. izmēra uzgriežņu atslēgu.

**LT****Aptarnavimo intervalai:**

Norint užtikrinti, kad išoriniem roletai ilgā laikā veiktu be trikdži, būtina laikytis šīs nurodymų:

Išoriniame Roto rolete integrotas saugiklis, kuris apsauga varikļi nuo perkerovu atidartiar uždarant roletā. Perkerova galima dēļ pavyzdžiu šviežiai iškritusio sniego ir aplēdējimo.

Reguliarai tikrinkite, ar nerā purvo ant nukreipiamujū bēgeli, prieirekus juos nuvalykite. Maždaug 1-2 kartus pēc metus reikia atlīti žemīau aprašytais aptarnavimo procedūras. Tam reikia pasirinkti teipimo priemones be rūgšķu ir dervu. Kad naudotis būti paprasta, rekomenduojamē naudoti aerosoljū be silikonu. Jei givēnamosios patalpos stoglangyje reikia sumontuoti elektrīnij lango atidarymo mechanizmu, reikia nuimti vielokārti, kuriuo varomoji grandinē yra sujungta su lango montavimo detaile. WDF 8 serijos stoglangi atveju suēmimui reikalingas 10 numerio veržliaraktis.

**CZ****Intervaly údržby:**

Aby Vaše venkovní žaluzie fungovala dlouhou dobu bez závad, je třeba postupovat takto:

Venkovní lamelové rolyty ZRO mají ochranu proti přetížení, která chrání motor a roleyty před poškozením. Možné je omezení pohybu nahoru nebo dolů např. při novém sněhu nebo přimrznutí.

U vodicích lišt je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou upcané, např. listim, a v případě potřeby je nutné je vyčistit. Alespoň jednou až dvakrát za rok je nutné provést níže uvedené údržbové práce. Při nich je třeba používat mazací prostředky bez obsahu pryskyřic a kyselin. Kvůli snadné

manipulaci doporučujeme kluzný prostředek bez obsahu silikonu ve formě spreje. Pokud se má na střešní okno namontovat elektrické otvíráni, musí se odstranit závláčka spojující hnaci řetěz s okenním kováním. Funkci úchytu (kličky) u střešního okna ROTO WDF řady 8 lze nahradit použitím vidlicového klíče.

**SK****Intervaly údržby:**

Aby ste zabezpečili dlhodobou bezchybnú funkčnosť vašej vonkajšej rolety, dodržiavajte nasledovné pokyny:

Vonkajšie lamelové rolety ZRO majú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor a rolety pred poškodením. Možné je obmedzenie pohybu hore alebo dole napr. pri novom snehu alebo prímrznutí.

V pravidelných intervaloch kontrolujte, či vodiace lišty nie sú znečistené, napr. listami zo stromov, v prípade potreby ich vyčistite. Minimálne 1 - 2 razy ročne je nutné vykonať nižšie opísané údržbové činnosti. Na tento účel používajte mazivo bez obsahu živíc a kyselin. Z dôvodu jednoduchej manipulácie odporúčame mazivo v spreji bez obsahu silikónov. V prípade montáže elektrického otvárania strešných okien odstráňte závláčku, ktorá spája hnaci řetaz s okenným kovaním. Namiesto úchytku na oknach WDF modelového radu 8 možno použiť vidlicový klúč č. 10.

**H****Karbantartási időközök:**

A különböző hosszú távú kifogástalan működése érdekében a következők szerint kell eljárni:

A Roto redőny túlfeszültség elleni védelemmel rendelkezik, amely megvédi a redőny motorját a károsodástól. A redőny fel-, és leengedésekor, frissen esett hő vagy jegesedés esetén, a rendszer működésbe léphet.

A vezetőszíneket rendszeres időközönként ellenőrizni kell, és ha szükséges, meg kell tisztítani a szennyeződésekötől, mint például a lombtól. Évente legalább egy-két alkalommal el kell végezni az alábbiakban ismertetett karbantartási munkákat. Ezekhez gyanta- és savmentes kenőszert kell használni. Az egyszerű kezelés szempontjából szilikonmentes síkosító spray használatát ajánljuk. Amennyiben a tetőtéri ablak elektromos ablaknyitóval van felszerelve, ki kell venni azt a sasszeget, amely a hajtóláncot összeköti az ablakvasalattal. A 8-as szériájú tetőtéri ablak kilincsfunkcióját ezután egy 10-es villáskulccsal lehet működtetni.

**SLO****Intervali vzdrževanja:**

Za zagotovitev dolgega brezhibnega delovanja vaše zunanje rolete je potrebno postopati kot sledi:

Roto zunanja roleta je opremljena z preobremenitvenim stikalom, ki ščiti roletu in motor pred poškodbami, ki bi lahko nastale zaradi snega ali ledu v vodilih.

Vodilne tirnice je treba v rednih časovnih razmakih kontrolirati glede nečistoč, npr. listja, ter jih po potrebi očistiti. Najmanj 1 do 2 krat letno se morajo opraviti spodaj opisana vzdrževalna dela. Pri tem se mora uporabiti sredstvo za mazanje, ki ne vsebuje smol in kislin. Zaradi enostavnosti uporabe priporočamo sprej z mazivom, ki ne vsebuje silikona. Če se uporabi električno odpiralo na stresnem oknu, se mora razcepka, ki spaja pogonsko verigo z okenskim okovjem, odstraniti. Funkcija oprjemala pri SSO serije 8 se sedaj lahko izvede s pomočjo viličastega ključa št. 10.

**Intervali di manutenzione:**

Al fine di garantire a lungo termine un funzionamento perfetto delle vostre tapparelle, è necessario procedere nel modo seguente:

La tapparella esterna Roto dispone di un dispositivo di disinnesco che protegge il motore e l'avvolgibile da danni. Restrizioni nella salita e nella discesa possono essere possibili ad esempio in presenza di neve fresca o formazione di ghiaccio.

I binari di guida devono essere controllati periodicamente sulla presenza di depositi di sporcizia, quali ad esempio fogliame e, se necessario, pulirli accuratamente. Almeno 1 – 2 volte all'anno si dovrebbero eseguire i lavori di manutenzione descritti in seguito. Utilizzare a tal fine un lubrificante privo di resina e acido. Per garantire una più facile manipolazione, raccomandiamo l'impiego di spray lubrificante senza silicone. Nel caso in cui in una finestra della mansarda dovesse essere montato un aprifinestra elettrico, è necessario rimuovere la copiglia che collega la catena di trazione con il ferramento della finestra. La funzione di presa nella finestra della mansarda della serie 8 ora può essere eseguita con l'ausilio di una chiave a forcella del 10.

**Intervali održavanja:**

Kako bi osigurali dugoročno bespriskorno funkcioniranje Vaše vanjske rolete potrebno je postupiti na sljedeći način:

Roto vanjska roleta raspolaže sustavom za isključenje in slučaju preopterećenja koji sprječava oštećenja motora i rolete. Ograničenja i sruštanju i dizanju rolete mogući su primjerice kod napadalog snijega i leda.

Tračnice za vođenje treba u pravilnim razmacima provjeriti na prljavštinu, koja npr. dolazi od lišća, i ukoliko je potrebno očistiti ih. Najmanje 1 – 2 puta godišnje treba provesti naredno opisane radove održavanja. Za to treba koristiti sredstvo za podmazivanje koje ne sadrži smole ili kiseline. Radi jednostavnijeg rukovanja preporučujemo sprej za klizanje bez silikona. Ako je na stambenom krovnom prozoru montiran električni otvarač prozora potrebno je ukloniti klin koji spaja pogonski lanac s okovom prozora. Zahvale na funkcije kod SKP (stambenog krovnog prozora) serije 8 moguće je izvesti samo pomoču viljuškastog ključa od 10mm.

**RO****Intervale de mențenanță :**

Pentru ca roleta să funcționeze în parametrii pe o perioadă cât mai lungă trebuie făcute următoarele :

Roleta exterioră Roto dispune de o frână automată, ce oprește automat motorul acesteia. Mici deranjamente de funcționare pot apărea în cazul depunerilor de zăpadă sau la îngheț.




Se controlează şinele de ghidare, la intervale regulate și în cazul în care se constată că acestea sunt murdare de ex. frunze, se curăță. Controlul trebuie făcut de minim 1-2 ori pe an. Pentru întreținerea şinelor de glisare se utilizează un lubrifiant necoroziv care să nu conțină silicon. În cazul unei ferestre de mansardă cu acțiونare electrică se deosebează siguranța ce leagă fereastra de lanțul motorului de acționare. În cazul unei ferestre de mansardă serie 8 se folosesc o cheie fixă de 10.

**GR****Χρονικά διαστήματα συντήρησης:**

Για να έχασφαλίσετε την άψογη λειτουργία του εξωτερικού σας ρολού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πρέπει να ενεργήσετε ως έχεις:

Το εξωτερικό ηλεκτρικό παντζούρι της ROTΟ έχει σύστημα προστασίας του μοτέρ από υπερφρότωση λόγο χιονιού ή πάγου

Οι ράγες οδήγησης πρέπει να ελέγχονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για ρύπανση, όπως π.χ. φύλλα, και περίπτωση που είναι απαραίτητο να καθαρίζονται. Το λιγότερο 1 – 2 φορές το χρόνο πρέπει να εκτελούνται οι εργασίες συντήρησης που περιγράφονται στη συνέχεια. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα λιπαντικά χωρίς πτήνες και οξεία. Λόγω της απλής του χρήσης συνιστούμε ένα λιπαντικό σπρέι χωρίς στιλικόνη. Σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένος ένας ηλεκτρικός μηχανισμός ανοιγμάτος στο παράθυρο της στέγης, πρέπει να αφαιρέσετε την κοπίλια, η οποία συνδέεται την αλυσίδα κίνησης με το μηχανισμό του παραθύρου. Η λειτουργία καθαρισμού στο παράθυρο στέγης της 8ης σειράς μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη βοήθεια ενός γερμανικού κλειδιού μεγέθους 10.



#### D Arbeitsablauf

- Wohndachfenster bei zurückgefahrenem Rollladen.  
bzw. zurückgefahrener Markise in Putzstellung bringen.
- Den Gleitbelag in der Führungsschiene nun mit Seifenwasser reinigen.
- Fenster schließen,
- Rollladen/ Markise herunterfahren,  
Wohndachfenster öffnen und in Putzstellung schwingen.
- Der Rollladen/ die Markise kann nun auf der Innenseite mit Seifenwasser gereinigt werden.



**! Keine anlösenden Reinigungsmittel verwenden !  
Sollte Ihr Fenster eine Aquaclear-Beschichtung besitzen, darf diese nicht mit Silikon in Berührung kommen.**

- Führungskanäle an der Unterseite der Führungsschienen 1, Laufflächen in den Gehäusen 2 und Federn in den Umlenkungen 3 am Ende der Führungsschienen mit harz-, säure- und silikonfreiem Sprühöl (z. B. WD 40) einsprühen.
- Fenster schließen und evtl. Kette des elektrischen Fensterhebers wieder mit dem Fensterbeschlag verbinden.

#### F Marche à suivre

- Amener la fenêtre de toit en position de nettoyage, le volet roulant ou la marquise étant remonté(e).
- Nettoyer ensuite avec de l'eau savonneuse le revêtement de la glissière dans le rail de guidage.
- Refermer la fenêtre.
- Faire descendre le volet roulant /la marquise, ouvrir la fenêtre de toit et la placer en position de nettoyage.
- La face intérieure du volet roulant/de la marquise peut être alors nettoyée avec de l'eau savonneuse.



**! Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs !  
Si votre fenêtre est dotée d'un revêtement Aquaclear, il ne faut pas que celui-ci entre en contact avec du silicone.**

- Appliquer une huile de vaporisation (p. ex. WD 40) exempte de résine, d'acide et de silicone sur la face inférieure des rails de guidage des canaux de guidage 1, les surfaces de glissement dans les boîtiers 2 et les ressorts situés dans les déflecteurs 3 au bout des rails de guidage.
- Fermer la fenêtre et relier si nécessaire la chaîne du remonte fenêtre électrique à l'ouvrant.

#### GB Procedure

- Move the roof window into the cleaning position with the roller shutter or blind raised
- Clean the sliding coating in the guide rail with soapy water only.
- Close the window.
- Lower the roller shutter / blind, open the roof window and pivot it into the cleaning position
- The inside of the roller shutter / blind can now be cleaned with soapy water.




**! Never use cleaning agents containing solvents!  
Should your window have an Aquaclear coating, the coating must not come into contact with silicone.**

- Spray the guide channels on the underside of the guide rails 1, the running surfaces in the housings 2 and the springs in the deflectors 3 at the end of the guide rails with resin, acid and siliconefree lubricating spray (e.g. WD40).
- Close the window and reconnect the chain to the electric sash lifter with the window fitting if necessary.

#### NL Uit te voeren stappen

- Dakraam bij opgerold rolluik resp. opgerolde markies in de schoonmaakstand zetten
- Het glijvlak van de geleiders nu reinigen met zeepsop.
- Raam sluiten.
- Rolluik/ markies laten zakken, dakraam openen en in de schoonmaakstand draaien
- Het rolluik/ de markies kan nu aan de binnenzijde met zeepsop worden gereinigd.



**! Geen oplossende reinigingsmiddelen gebruiken!  
Als uw raam een Aquaclear-coating heeft, mag deze niet in aanraking komen met silicone.**

6. Geleidingskanalen aan de onderkant van de geleiders 1, loopvlakken in de kasten 2 en veren in de bochten 3 aan het eind van de geleiders met hars-, zuur- en siliconenvrije sprayolie (bijv. WD 40) inspuiten.
7. Raam sluiten en eventueel de ketting van de elektrische raamkruk weer vastmaken aan het raambeslag.



#### **Secuencia de operaciones**

1. Colocar la ventana en posición de limpieza con la persiana o el toldillo retrocedido.
2. Limpiar el revestimiento deslizante del riel guía, utilizando sólo agua con jabón.
3. Cerrar la ventana.
4. Bajar la persiana / el toldillo, abrir la ventana de tejado y bascularla a la posición de limpieza
5. Ahora puede limpiarse la persiana / el toldillo por la cara interior con agua jabonosa.



**! ¡No usar productos de limpieza con efecto disolvente!  
Si su ventana tiene un recubrimiento Aquaclear, éste n debe entrar en contacto con silicona.**

6. Rociar con aceite en aerosol exento de resina, ácidos y silicona (p. ej. WD 40) los canales guía en la parte inferior de los rieles guía 1, las superficies de deslizamiento en las carcásas 2 y los resortes en los puntos de reenvío 3 al final de los rieles guía.
7. Cerrar la ventana y, en su caso, unir de nuevo la cadena del abreventanas eléctrico al herraje de la ventana.



#### **Execução do trabalho**

1. Colocar a janela de sótão na posição de limpeza com o toldo ou a persiana para trás
2. Limpar o revestimento de deslize na calha guia só com água e sabão
3. Fechar a janela

4. Baixar o painel do toldo/da persiana, abrir a janela de sótão e mudar para a posição de limpeza
5. O toldo / a persiana pode agora ser limpa do lado de dentro com água e sabão.



**! Não utilizar produtos de limpeza dissolventes!  
Caso a sua janela tenha um revestimento Aquaclear, este não pode entrar em contacto com silicone.**

6. Aplicar óleo de pulverização isento de resina, ácido e silicone (p. ex. WD40) nos canais de guia no lado inferior das calhas guia 1, nas superfícies de deslizamento nas caixas 2 e nas molas dos desvios 3 na extremidade das calhas guia.
7. Fechar a janela e, se necessário, voltar a ligar a corrente do elevador à ferragem da janela.






#### **Przebieg pracy**

1. Ustawić okno dachowe w pozycji do mycia przy schowanej roletce lub markizie.
2. Powierzchnię ślizgową w prowadnicach wyczyścić tylko fugiem mydłanym.
3. Zamknąć okno.
4. Wysunąć roletę / markizę, otworzyć okno dachowe i ustawić w pozycji do mycia.
5. Roletę / markizę można teraz wyczyścić od stronyewnętrznej fugiem mydłanym.



**! Nie używać środków do czyszczenia na bazie rozpuszczalników! W przypadku gdy okno posiada powłokę Aquaclear, nie można dopuścić do jej kontaktu z silikonem.**

6. Kanały prowadnicowe na dolnej stronie prowadnic 1, bieżnie w obudowach 2 oraz sprężyny w punktach zwrotnych 3 na końcach prowadnic spryskać bezżywicowym, bezkwasowym i bezsilikonowym olejem w sprayu (np. WD 40).
7. Zamknąć okno i w razie potrzeby połączyć łańcuch elektrycznego systemu otwierania okna z okuciem okna.



#### Процесс работы

- Спрятав рольставни в кожух, установите окно в положение для мытья.
- Очистите поверхность скольжения направляющей водой с мылом.
- Закройте окно.
- Опустите шторку рольставней, откройте окно и установите его в положение для мытья.
- Теперь шторка рольставней может быть очищена с внутренней стороны мыльной водой.



#### ! Не применяйте чистящие средства на основе растворителей!

**Если в окне установлен стеклопакет с покрытием Aquaclear, не допускайте попадания на него силикона.**

- Нанесите смазку, не содержащую смолы, кислоты и силикон (например, WD 40), на канавки с нижней стороны направляющих 2 и на поверхности скольжения в кожухах 2 и на пружины в закреплениях 3 на концах направляющих.
- Закройте окно и снова присоедините цепь электропривода к фурнитуре.



#### Tööde järgekord

- Seadke katuseaken tagasiliigutatud rulooga puhastusasendisse
- Nüüd puhastage juhtsiini olev liugkihi seebiveega ära
- Sulgege aken
- Liigutage rulookardin alla, avage katuseaken ja pöörake puhastusasendisse
- Nüüd saab rulookardin sisekülje seebiveega ära puhastada.



#### ! Ärge kasutage lahvustava toimega puhastusvahendeid !

**Kui Teie katuseaken on varustatud Aquaclear-pinnakihiga, siis ei tohi see silikooniga kokku puutuda.**

- Pihustage juhtsiinide 1 alakülgidel asuvad juhtkanalid, liikumispinnad korpuates 2 ja juhtsiinide otstes asuvad suunajad 3 vaigu-, happe- ning silikoonivaba olipihusega (nt. WD 40) sisse.
- Sulgege aken ja ühendage vajadusel elektrilise aknatõstuki kett uesti aknasuluse külge.



#### Darbu norise

- Kad ir atvirkitas rullo žaluzijas, novietojiet jumta logu magzāšanas pozīcijā.
- Slīdīvismu vadslīdē notiņet ar ziepjujēni.
- Aizveriet logu.
- Nobidiet uz leju rullo žaluziju slēgi, atveriet jumta



#### ! Neizmantojet kodīgus tūrišanas līdzekļus ! Jei Jūsu logam ir Aquaclear pārkājums, tas nedrīkst nonākt saskarē ar silikonu.

- Kanālus vadsliežu apakšpusē 1, korpusos esošās slīdīvismas 2 un izleikumos esošās atspēres 3 vadsliežu galos apsmidziniet ar sveķus, skābi un silikonu nesaturošu izsmidzināmo eļļu (piem., WD 40).
- Arzveriet logu un pēc vajadzības savienojet elektroķāla loga pacelšanas mehānisms kēdi ar loga furnītūru.



#### Darbu eiga

- Atidarykite stoglangi, prieš tai sutraukę roletą į valymo padėti.
- Nuvalykite judėjimo zoną vandeniu su miilu.
- Uždarykite langą.
- Atitraukite roletą, atidarykite langą ir nustatykite valymo padėti.
- Roletus galima valyti vandeniu su miilu tik iš vidinės pusės.



#### ! Nenaudokite valiklių, pagamintų tirpiklių pagrindu ! Jei jūsu langas dengtas „Aquaclear“ danga, jis negali liestis prie silikono.

- Apipurkštikai nukreipiamuju bēgelį kanalus 1, korpusu darbinius paviršus 2 ir regulatorių spyruokles 3 nukreipiamuju bēgelīl galuose aerosolino alyva be rūgščių, dervų ir silikono (pvz., WD 40).
- Uždarykite langą ir vēl prijunkite vielokaištį, kurio varomoji grandinė yra sujungta su lango montavimo detaile.




#### Pracovní postup

- Střešní okno se zajetou žaluzií dejte do polohy pro mytí
- Kluzný povlak ve vodici liště nyní umyjte mýdlovou vodou
- Okno zavřete
- Žaluzii stáhněte, otevřete střešní okno a vytoče do polohy pro mytí
- Žaluzii nyní můžete omýt mýdlovou vodou na vnitřní straně.



#### ! Nepoužívejte agresívní čistící prostředky ! Je-li Vaše okno opatřeno vrstvou Aquaclear, nesmí přijít do styku se silikonem.



6. Nosné kanály na spodnej strane vodiacich lišt 1, kľzné plochy v krytoch 2 a pružiny v ohybech 3 na konci vodiacich lišt nastričte olejom bez obsahu pryskyřic, kyselin a silikonu vo formě sprejé (napr. WD 40).  
 7. Okno zavrite a pôvodne opäť spojte řetéz elektrického otvárania okna s okenním kováním.

#### **Pracovný postup**

1. Roletu zasuňte do kazety a strešné okno nastavte do čistiacej polohy.
2. Kľzný povrch vo vodiacej lište teraz vyčistite mydlovou vodom
3. Zavorte okno
4. Pancier spusťte dolu, otvorte strešné okno a otočte ho do čistiacej polohy
5. Teraz možno pancier výčistiť na vnútorej strane mydlovou vodom.

**⚠️ ! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky !**  
**Ak je vaše okno opatrené povrchovou úpravou Aquaclear, nesmie prísť táto vrstva do styku so silíkom.**

6. Vodiacie kanáliky na spodnej strane vodiacich lišt 1, kľzné plochy v krytoch 2 a pružiny v ohybech 3 na konci vodiacich lišt postrieckajte olejom bez obsahu živíc, kyselin a silikónov (napr. WD 40).
7. Okno zavorte a elektrickým otváraním okien prípadne znova spojte s okenným kováním.

#### **Munkafolyamat**

1. A tetőtéri ablakot visszatolj redőnnel tiszttóállásba állítjuk.
2. A vezetősinben lévő csúszóbevonat most szappanos vízzel megtisztítható.
3. Bezárjuk az ablakot.
4. Leengedjük a redőnyt, kinyitjuk, majd tiszttóállásba állítjuk a tetőtéri ablakot.
5. Ekkor a redőny lamellái a belső oldalon szappanos vízzel megtisztíthatók.

**⚠️ ! Ne használunk oldó hatású tisztítószereket!**  
**Az Aquaclear bevonattal ellátott ablakok nem érintkezhetnek szilikonnal.**

6. A vezetősinek alsó oldalán lévő vezetőcsatornákat (1), a redőnyházak futófelületeit (2) és a rugókat a fordítósarokban (3) a vezetősinék végeinél befüjjük gyanta-, sav- és szilikonmentes olajspray-vel (pl. WD 40).  
 7. Az ablakot bezárjuk, és esetleg újra összekötjük az elektromos ablaknyitó lánccát az ablakvasalattal.






#### **Potek dela**

1. Pri zaprti roleti postaviti strešno okno v položaj za čiščenje
2. Drsno oblogo vodilne tirnice čistiti le z milnico
3. Okno zapreti
4. Okov markize sputiti, strešno okno odpreti in ga obrniti v položaj za čiščenje
5. Senčilo markize se sedaj lahko očisti na notranji strani z milnico.



**! Ne uporabljati jedkih čistilnih sredstev!**  
**Če ima vaše okno Aquaclear oblogo, le-ta ne sme priti v stik s silikonom.**

6. Vodilne kanale na spodnej strani vodilnih tirnic 1, tekalne površine v ohišjih 2 in vzmeti na krivinah 3 na koncu vodilnih tirnic naprišti z sprej olejem (npr. WD 40), ki ne vsebuje smol, kislin in silikona.
7. Okno zapreti in eventuelno spojiti verigo električnega odpirala z okenskim okvjem.



### Svolgimento del lavoro

1. Portare la finestra della mansarda in posizione di pulizia con la tapparella ritirata indietro
2. Pulire a questo punto con acqua e sapone lo trato di scorrimento del binario di guida
3. Chiudere la finestra
4. Abbassare la corazzata della tapparella, aprire la finestra della mansarda e orientarla quindi in posizione di pulizia
5. A questo punto la corazzata della tapparella può essere pulita dalla parte interna con acqua e sapone.

**! Non utilizzare mai dei detergenti ad azione solvente!**

Qualora la vostra finestra dovesse essere dotata di un rivestimento Aquaclear, si raccomanda di non portarlo in contatto con silicone.

6. Spruzzare i canali di guida nella parte inferiore delle guide 1, delle superfici di corsa negli alloggiamenti 2 e le molle nei dispositivi di rinvio 3 situate nella estremità dei binari di guida con olio lubrificante a spruzzo privo di resina, acido e silicone (per esempio WD 40).
7. Chiudere la finestra e collegare eventualmente la finestra dell'alzacristalli elettrico di nuovo con il ferramento della finestra.

### Redoslijed radova

- HR**
- BIH**
1. Stambeni krovni prozor dovezite kod vraćenih roleta u položaj za čišćenje
  2. Očistite pomoću sapunice klizni sloj u tračnicama za vođenje.
  3. Zatvorite prozor
  4. Oklop roleta dovezite dolje, otvorite stambeni krovni prozor i zakrenite u položaj za čišćenje
  5. Sada se oklop roleta sa unutarnje strane može očistiti pomoću sapunice.

**! ne koristite nikakva nagrizajuća sredstva za čišćenje!**

Ako Vaš prozor posjeduje sloj Aquaclear, nije dopušteno da dođe u dodir sa silikonom.

6. Poprskajte kanale vodilice na donjoj strani tračnica za vođenje 1, površine trenja na kutijama 2 i opruge u preusmjerenjima 3 na kraju tračnica za vođenje pomoću ulja za prskanje, koje ne sadrži smolu, kiselinu kao ni silikon (npr. WD 40).

7. Zatvorite prozor i eventualno spojite lanac električnog podizača prozora ponovo s okovom prozora.

### Odrinerea operațiunilor

- RO**
1. Se așează fereastra de mansardă în poziția de spălare cu roleta total retrătată.
  2. Se curăță şinele de glisare cu apă și agent de spălare.
  3. Se închide fereastra de mansardă.
  4. Se coboară roleta, se deschide fereastra de mansardă și se așează în poziția de spălare.
  5. Roleta se poate curăța în această poziție pe partea din spate interior.

**! Nu se folosesc agenți de curățare corozivi ! Dacă aveți o fereastră de mansardă dotată cu sticla Aquaclear, aceasta nu are voie sub nici o formă să intre în contact cu substanțe ce conțin silicon.**

6. Se aplică pe şinele de glisare 1 în carcasele 2 și arcurile 3 un lubrifiant (ex. WD 40) care să nu conțină silicon sau substanțe corozive.
7. Se închide fereastra și în cazul ferestrelor actionate electric se cuplează lanțul de acționare.


### Διαδικασία





- GR**
1. Θέτε το παράθυρο στένης με τραβηγμένο πίσω το ρολό στη θέση καθαρισμού.
  2. Καθαρίστε το υπόκ ολόθητης στις ράγες οδήγησης τώρα με σπασουνάδα.
  3. Κλείστε το παράθυρο.
  4. Κατεβάστε την ποδιά του ρολού, ανοίξτε το παράθυρο στένης και γυρίστε το στη θέση καθαρισμού.
  5. Η ποδιά του ρολού μπορεί τώρα να καθαριστεί στην εσωτερική πλευρά με σπασουνάδα.

**! Μη χρησιμοποιείτε κανένα διαλυτικό υγρό καθαρισμού !**

Σε περίπτωση που το παράθυρό σας διαθέτει επικάλυψη Aquaclear, δεν επιτρέπεται να έρθει αυτή σε επαφή με σιλικόνη.

6. Ψεκάστε τα κανάλια οδηγούς στην κάτω πλευρά στις ράγες οδήγησης 1, τις επιφάνειες κίνησης στα περιβλήματα 2 και τα ελατήρια στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης 3 στο τέλος των ραγών οδήγησης με στρειδιαίου χωρίς πτηνές, οξεία και σιλικόνη (π.χ. WD 40).
7. Κλείστε το παράθυρο και ενδεχομένως συνδέστε την αλυσίδα του ηλεκτρ.





## D Was tun, wenn...?

### Störung

Störung: Der Rollladen / die Markise fährt nur ca. 30 cm aus dem Gehäuse.

### Ursache

Die Feder wurde noch nicht aktiviert. Der Rollladen / die Markise fährt gegen die in der Führungsschiene arrierten Gleitstücke\*.

### Behebung

1. Den Rollladen/ die Markise aus dem Gehäuse ziehen: Die Federeinhängung, rastet hörbar in das Gleitstück\* ein.

1.2 Den Rollladen/ die Markise etwas in das Gehäuse schieben: Das Gleitstück\* löst sich hörbar aus dem Arretierbolzen.

Der Außenrollladen / die Außenmarkise fährt gar nicht, schräg oder ruckartig aus dem Gehäuse.

Eine oder beide Federn ist / sind nicht eingehängt. Die Feder hat sich entspannt und befindet sich am Endstück der Führungsschiene.

Mit Hilfe eines Schraubendrehers oder eines Inbusschlüssels, das Gleitstück\* aufnehmen und bis hinter den Arretierbolzen ziehen. Den Arretierbolzen drücken und das Gleitstück\* daran einhängen. Wenn nötig Führungsschiene demonstrieren. Anschließend muss die Feder aktiviert werden.

Rollladen / Markise läuft ruckartig oder nicht ganz herunter oder quietscht.

Erhöhte Reibung

2.3 Laufflächen in den Gehäusen und Federn in den Umlenkungen am Ende der Führungsschienen mit harz-, säure- und silikonfreiem Sprühöl (z. B. WD 40) einsprühen.

Außenrollladen / Außenmarkise reagiert nicht, nach Einstecken des Netzsteckers.

Der Handsender wurde nicht richtig eingelernt.

Netzstecker ziehen und nach 5 sek. wieder einstecken. Die Lerntaste am Handsender innerhalb von 3 min so lange drücken, bis der Rollladen/ die Markise das Einlernen, hörbar durch kurzes Auf- und Abfahren, quittiert. Siehe Bedienungsanleitung Handsender 1-/5-Kanal.

Bei separater Programmierung von mehreren Rollläden / Markisen, werden die falschen eingelernt.

Es befinden sich mehrere Außenrolläden / Außenmarkisen gleichzeitig in Lernbereitschaft.

Nur die zu programmierenden Außenrolläden / Außenmarkisen für ca. 5 sek. vom Stromnetz nehmen und wieder anschließen. Zum Einlernen des Hand-senders wie im zuvor genannten Punkt verfahren.

\*Weiße Kunststoffteile an den Rollfedern



## F Que faire en cas de problème ?

### Dérangement :

Le volet roulant / la marquise ne sort que de 30 cm env. du coffre.

### Cause :

Le ressort n'a pas encore été activé. Le volet roulant / la marquise bute contre les pièces coulissantes\* arrêtées dans le rail de guidage.

### Remède :

- 1.1 Sortir le volet roulant / la marquise du coffre. Le support des ressorts s'enclenche dans la pièce coulissante\* en produisant un « clic » audible.
- 1.2 Sortir légèrement le volet roulant / la marquise du coffre : la pièce coulissante\* se désolidarise de la pièce d'arrêt en produisant un « clic » audible.

Le volet roulant / la marquise extérieur(e) ne sort pas du tout, ou sort en biais ou par à-coups du coffre.

Un ou plusieurs ressorts n'est/ne sont pas en place.

Le ressort est détendu et se trouve au bout du rail de guidage.

Avec un tournevis ou une clé pour vis à six pans creux, saisir la pièce coulissante\* et la pousser derrière la pièce d'arrêt. Appliquer une pression sur la pièce d'arrêt et y accrocher la pièce coulissante\*. Démonter le rail de guidage si nécessaire. Activer finalement le ressort.

Le volet roulant / la marquise sort par à-coups, ne sort pas du tout ou grince.

Frottement important

**2.3** Appliquer une huile de vaporisation (p. ex. WD 40) exempte de résine, d'acide et de silicone sur les surfaces de glissement dans les boîtiers et les ressorts au bout des rails de guidage.

Le volet roulant / la marquise ne réagit pas lorsque la prise secteur a été branchée.

La commande n'a pas été programmée ou ne l'a pas été correctement.

Débrancher la prise secteur et la rebrancher au bout de 5 secondes. Dans un délai de 3 minutes, appuyer sur touche de programmation de la télécommande jusqu'à ce que le volet roulant / la marquise valide la programmation en montant et en descendant brièvement. Voir la notice d'utilisation de la commande à 1/5 canaux.

Lorsque plusieurs volets roulants / marquises ont été programmé(e)s, ce ne sont pas ceux (celles) désiré(e)s qui sont programmé(e)s.

Plusieurs volets roulants / marquises sont simultanément en disponibilité d'apprentissage.

Pendant 5 s. environ, débrancher et rebrancher uniquement le volet roulant / la marquise à programmer. La manière de programmer la commande est indiquée dans les points précédents.

\* Pièces en plastique blanches sur les ressorts enroulés

## GB What to do when...?

### Fault:

The roller shutter / blind moves only approx. 30cm out of the casing

### Cause:

The spring had not yet been activated. The roller shutter / blind stops against the sliders\* which have become stuck in the guide rails

### Remedy:

- 1.1 Pull the roller shutter / blind out of the casing: The spring retention audibly engages in the slider\*.
- 1.2 Push the roller shutter / blind partly into the casing: The slider\* audibly disengages from the stop bolt.

The external roller shutter / external blind does not come out of the roller shutter housing at all, or comes out skewed or in fits.

One or both springs is/are not engaged.  
The spring is slack and is located at the end of the guide rail.

Use a screwdriver or an Allen key to pick up the slider\* and pull it up behind the stop bolt. Push the stop bolt down and hook in the slider\*. Remove the slide rail if necessary. Then activate the spring.

Roller shutter / blind runs in fits, fails to descend completely or squeaks.

Increased friction

**2.3** Spray the running surfaces in the housings and springs in the deflectors at the end of the guide rails with resin, acid and silicone-free lubricating spray (e.g. WD40).

The external roller shutter / external blind does not respond when the mains plug is connected.

The hand-held transmitter was not taught/taught correctly.





Unplug the mains plug, wait 5 sec., plug it in again. Within 3 min. press and hold the learn button on the manual transmitter until the roller shutter / blind audibly acknowledges learning by briefly moving up and down. See the operating instructions for the 1/5-channel hand-held transmitter.

When programming several roller shutters / blinds separately, the wrong ones are taught.

Several external roller shutters / external blinds are simultaneously in the learn mode.

Disconnect only the external roller shutter / external blind to be programmed from the power supply for approx. 5 sec., then reconnect it. Teach the manual transmitter as described in the above points.

\*White plastic parts on the roller springs



## NL Wat te doen als...?

### Storing:

Het rolluik / de markies komt nu ca. 30cm uit de behuizing.

### Oorzaak:

De veer werd nog niet geactiveerd. Het rolluik / de markies loopt tegen de in de geleidingsrail vergrendelde glijstukken\*.

### Oplossing:

- 1.1 Het rolluik / de markies uit de behuizing trekken: De veerophanging klinkt hoorbaar in het glijstuk\*.
- 1.2 Het rolluik / de markies iets in de behuizing schuiven: Het glijstuk\* komt hoorbaar los van de arrêteerpen.

Het rolluik / de markies komt helemaal niet, scheef of schokkend uit de behuizing.

Een of beide veren is / zijn niet ingehaakt.  
De veer is niet meer gespannen en bevindt zich aan het eindstuk van de geleider.

Met behulp van een schroevendraaier of een inbussleutel het glijstuk\* tot achter de arrêteerpen trekken. De arrêteerpen indrukken en het glijstuk\* eraan haken.  
Zo nodig geleiders demonteren. Vervolgens moet de veer worden geactiveerd.

Rolluik / markies komt schokkend of niet helemaal omhoog of knarst

Verhoogde wrijving

**2.3** Loopvlakken in de kasten en veren in de bochten 3 aan het eind van de geleiders met hars-, zuur- en siliconenvrije sprayolie (bijv. WD40) inspuiten.

Rolluik / markies reageert niet na insteken van de netstekker. De handzender is niet of niet juist geprogrammeerd.

Netstekker trekken en na 5 sec. weer insteken.  
De programmeertoets op de handzender binnen 3 min. net zo lang indrukken tot het rolluik / de markies het programmeren hoorbaar door kort op en neer bewegen van het pantser, bevestigt. Zie gebruiksaanwijzing 1-/ 5-kanaals handzender.

Bij aparte programmering van meerdere rolluiken / markiezen worden de verkeerde geprogrammeerd.

Er bevinden zich meerdere rolluiken / markiezen gelijktijdig in de programmeerstand.

Alleen te programmeren rolluiken / markiezen gedurende ca. 5 ec. van het lichtnet halen en weer aansluiten. Voor het programmeren van de handzender te werk gaan zoals in het voorgaande punt.

\*Witte kunststofstukken aan de rolleren



## E) ¿Qué hacer en caso de que...?





Fallo:	Causa:	Solución:
La persiana / el toldillo sale sólo aprox. 30 cm. de la caja.	No se ha activado aún el muelle. La persiana / el toldillo choca con las piezas deslizantes* bloqueadas en el riel guía.	<b>1.1</b> Extraer la persiana / el toldillo de la caja: la suspensión del muelle encaja perceptible al oído en la pieza deslizante*. <b>1.2</b> Empujar la persiana / el toldillo un poco en la caja: la pieza deslizante* se suelta perceptible al oído del perno de retención.
La persiana exterior / el toldillo exterior no sale, sale inclinada(o) o sale a sacudidas de la caja.	Uno o ambos resortes no están encastrados. El resorte ha perdido tensión y se encuentra en la pieza final del riel guía.	Utilizar un destornillador o una llave Allen para tirar de la pieza deslizante* y colocarla detrás del perno de retención. Presionar el perno de retención y encastrar la pieza deslizante* en él. En caso necesario, desmontar el riel guía. A continuación hay que activar el resorte.
La persiana / el toldillo funciona a sacudidas, no bájalo por completo o chirría.	Rozamiento excesivo	<b>2.3</b> Rociar con aceite en aerosol exento de resina, ácidos y silicona (p. ej. WD 40) las superficies de deslizamiento en las carcasa y los resortes en los puntos de reenvío al final de los rieles guía.
La persiana exterior / el toldillo exterior no reacciona tras conectar el enchufe de la red.	El transmisor de mano no se ha programado/se ha programado incorrectamente.	Extraer el enchufe de red y enchufarlo de nuevo después de 5 segundos. Pulsar la tecla de programación del transmisor de mano en un intervalo de 3 minutos, hasta que la persiana / el toldillo confirme la programación subiendo y bajando brevemente perceptible al oído. Ver las instrucciones de manejo del transmisor de mano, canales 1/5.
En caso de programación independiente de varias persianas / toldillos, no se aprenden las correctas / los correctos.	Varias persianas exteriores / varios toldillos exteriores se encuentran simultáneamente en disposición de aprendizaje.	Separar de la red eléctrica durante aprox. 5 segundos sólo las persianas / los toldillos a programar, y conectarlas / conectarlos de nuevo. Para programar el transmisor de mano, proceder como se indica en el punto anterior.

\*Piezas de plástico blancas en los resortes de rodillo

## P) O que fazer se...?

Falha:	Causa:	Solução:
A persiana / o toldo avança para fora da caixa apenas cerca de 30 cm.	A mola ainda não foi activada. A persiana / o toldo encosta às corredicas que estão presas na calha guia*	<b>1.1</b> Puxar a persiana / o toldo para fora da caixa: o engate da mola engata na corredica* de forma audível. <b>1.2</b> Empurrar a persiana/o toldo um pouco para dentro da caixa: a corredica* solta-se do perno de retenção de forma audível.
A persiana / o toldo exterior não avança para fora da caixa ou avança obliquamente ou de forma abrupta.	Uma ou ambas as molas não estão enganchadas. A mola afrouxou e encontrase junto da peça final da calha guia.	Usar uma chave de fenda ou uma chave de sextavado interior para segurar e puxar a corredica* até atrás do perno de retenção. Pressionar o perno de retenção e enganchar a corredica* no mesmo. Desmontar a calha guia se necessário. Seguidamente, a mola tem de ser activada.
A persiana / o toldo desce de forma abrupta ou não totalmente ou chia.	Atrito elevado	<b>2.3</b> Aplicar óleo de pulverização isento de resina, ácido e silicone (p. ex. WD40) nas superfícies de deslizamento nas caixas e nas molas dos desvios na extremidade das calhas guia.
A persiana / o toldo exterior não reage depois de inserida a ficha de rede.	O emissor portátil não foi programado / foi programado incorrectamente.	Puxar a ficha de rede e voltar a inserir após 5 s. Manter, num espaço de 3 min., premida a tecla de programação no telecomando até a persiana / o toldo exterior confirmar a programação de forma audível, subindo e baixando durante instantes. Ver o manual de instruções do telecomando de 1/5 canais.
Em caso de programação separada de várias persianas / toldos exteriores, são programados as persianas / os toldos errados.	Vários toldos ou persianas exteriores estão prontos a serem programados em simultâneo	Desligar da corrente durante aproximadamente 5 s e voltar a ligar apenas as persianas / os toldos exteriores a serem programados. A programação do telecomando processa-se conforme descrito no ponto anterior.

\*Peças de plástico brancas nas molas em forma de pescoco de cisne



PL

## Co zrobić, gdy...?

### Usterka:

Roleta / markiza wysuwa się tylko na ok. 30 cm z kasety.

### Przyczyna:

Sprężyna nie została jeszcze uaktywniona. Roleta / markiza zaczepia o elementy ślizgowe\* umieszczone w prowadnicy

### Sposób usuwania:

1.1 Wysunąć roletę/ markizę z kasety: zaczep sprężyny słyszałnie „wskoczy” w element ślizgowy\*.

1.2 Wsunąć nieco roletę / markizę do kasety: element ślizgowy\* słyszałnie uwolni się z bolca aretuującego.

Roleta zewnętrzna / markiza zewnętrzna nie wysuwa się wcale albo wysuwa się krzywo lub zrywami z kasety.

Nie zaczepiono jeszcze jednej lub obu sprężyn. Sprzęzna nie jest naciągnięta i znajduje się na końcówce prowadnicy.

Za pomocą wkrętaka albo klucza imbusowego uchwycić element ślizgowy\* i przeciągnąć go za bolc aretuujący. Wcisnąć bolc aretujący i zawiesić na nim element ślizgowy\*. W razie potrzeby zdemontować prowadnicę. Następnie należy uaktywnić sprężynę.

Roleta / markiza wysuwa się zrywami, nie wysuwa do końca albo skrypi.

Zwiększone tarcie

2.3 Bieżące w obudowach i sprężynie w punktach zwrotnych na końcach prowadnic spryskać bezżywicowym, bezkwasowym i bezsilikonowym olejem w spray'u (np. WD40).

Roleta zewnętrzna / markiza zewnętrzna nie działa po włożeniu wtyczki do gniazdka sieciowego.

Pilot nie został zaprogramowany / jest nieprawidłowo zaprogramowany.

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i po upływie 5 s ponownie podłączyć. Przycisk programowania na pilocie przycisnąć w ciągu 3 minut tak dugo, aż proces programowania zostanie potwierdzony krótkim wysunięciem i wsunięciem rolety / markizy. Patrz instrukcja obsługi pilota 1/5-kanalowego.

W przypadku oddzielnego programowania kilku rolet / markiz, programują się równolegle urządzenia.

Kilka rolet zewnętrznych / markiz zewnętrznych jest jednocześnie gotowych do programowania.

Tylko rolety zewnętrzne / markizy zewnętrzne, które mają być zaprogramowane należy odłączyć na ok. 5 s od zasilania sieciowego i ponownie podłączyć. W celu zaprogramowania pilota postępować, jak w przypadku opisanym w poprzednim punkcie.

\*\*Białe elementy z tworzywa sztucznego na sprężynach zwijających



## RUS Что делать, если...?

RUS

### Что делать, если...?

UA

#### Неисправность

Шторка рольставней выдвигается из кожуха только примерно на 30 см.

#### Причина

Не натянута пружина. Шторка сдвигается до застрявшего в направляющей ползунка \*.

#### Устранение неисправности

**1.1** Потяните шторку из кожуха — крючок пружины со щелчком зацепится за ползун \*.

**1.2** Слегка задвиньте шторку в кожух — ползун \* со щелчком отцепится от фиксатора.

Шторка рольставней совсем не выдвигается из кожуха либо движется с перекосом или рывками.

Не зацеплены одна или обе пружины.

Пружина расслабилась и находится в конце направляющей.

Захватите ползун \* отверткой или шестигранным ключом и протяните за фиксатор. Надавите на фиксатор и зацепите за него ползун \*.

Если необходимо, демонтируйте направляющую. В заключение натяните пружину.

Шторка рольставней выдвигается вниз не до конца либо рывками или со скрипом.

Повышенное трение.

**2.3** Нанесите смазку, не содержащую смолы, кислоты и силикон (например, WD 40), на поверхности скольжения в кожухе и на пружины в закруглениях на концах направляющих.

Маркизет не реагирует на подключение к сети.

Пульт управления не запрограммирован или запрограммирован неверно.

Выньте сетевой штекер из розетки и через 5 секунд снова вставьте.  
В течение трех минут нажимайте кнопку программирования на пульте, пока рольставни не сообщат об окончании программирования коротким движением шторки.  
См. руководство по эксплуатации одно- или пятинапанального пульта

При раздельном программировании нескольких рольставней программируются не те, которые должны.

Сразу несколько рольставней находятся в готовности к программированию.

Предварительно отключите от сети подлежащие программированию рольставни на пять секунд и подключите их снова. Для программирования пульта действуйте, как описано выше.

\* Белые пластиковые детали на роликовых пружинах.

## EST Mida teha, kui ... ?

EST

#### Rike:

Välisruloo kardin liigub rulookorpusest välja ainult u. 30cm.

#### Põhjus:

Vedru pole veel aktiveeritud. Kardin liigub vastu juhtsiinides fikseeritud liugdetaile\*.

#### Kõrvaldamine:

**1.1** Tõmmake kardin rulookorpusest välja: Kardin või vastavalt vedrukinnitus fikseerub kuulda valt liugdetaili\* sisse.  
**1.2** Lükake kardinat veidi rulookorpuse sisse: Liugdetail\* vabaneb kuulda valt fiksatorpoldi küljest.

Välisruloo ei liigu üldse, liigub viltu või töukeliselt rulookorpusest välja.

Üks või mõlemad vedrud pole külge riputatud.

Vedru on lõtvunud ja asetset vastu juhtsiini otsdetalli.

Haarake kruvikeeraaja või sisekuuskantvõtmeaga liugdetaali\* kinni ning tõmmake fiksatorpoldi taha.

Suruge fiksatorpoldi ja riputage liugdetail\* selle külge. Vajaduse korral demonteerige juhtsiini. Seejärel tuleb vedru aktiveerida.

Välisruloo liigub töukeliselt, mitte täiesti alla või kriuksub.

Kõrgendatud hõördumine

**2.3** Pihustage liikumispinnad korpustes ja juhtsiinide otstes sunajates paiknevate vedrude juures valgu-, happe- ning sillikoonivaba olipinusega (nt. WD 40) sisse.

Välisruloo ei reageeri pärast võrgupistiku sissepistmist.

Kaugjuhtimispulti ei öpetatud üldse või õigesti.





Tõmmake võrgupistik välja ja pistke 5 sek. möödudes sisse tagasi.  
Vajutage 3 min kestel kaugjuhtimispuldil olevat öpetamisklahvi, kuni välisruloo kviteerib öpetamise kuulda valt kardina lühikese üles- ja alliigutumisega. Vt. 1-/5-kanaliliste kaugjuhtimispultide kasutusjuhendit.

Mitme välisruloo eraldi programmeerimisel öpetatakse valesid.

Öpetamisvalmiduse seisundi on korraga mitu välisrulood.

Eraldage ainult programmeeritavad välisrulood u. 5 sek. vooluvõrgust ja ühendage tagasi. Toimige kaugjuhtimispulti öpetamisel nagu eelnimetatud punktis kirjeldatud.

\*Valged plastmassdetailid rullvedrudel



## **(LV) Ko darīt, ja...?**

### **Traucējums:**

Ārējo rullo žalūžiju slēģis no rullo žalūžiju korpusa izvīzas tikai par apm. 30 cm.

Ārējās rullo žalūžijas no rullo žalūžiju korpusa neizbīdās, izbīdās šķībi vai raustoties.

Ārējās rullo žalūžijas izbīdās raustoties vai neizbīdās līdz galam, vai čikst.

Piekontaktdakšas pieslēgšanas ārējās rullo žalūžijas nereāģe.

Vairāku ārējo rullo žalūžiju atsevišķas ieprogrammēšanas laikā tiek ieprogrammētas nepareizas žalūžijas.

### **Iemesls:**

Atspere vēl nav aktivizēta. Slēgi atduras pret vadslieðē nofiksētajām slidošajām detaļām\*.

Nav iekabināta viena vai abas atsperes. Atspere ir atbrīvojusies un atrodas pie vadslieðes gala elementa.

Palielināta berze

Nav / nepareizi ieprogrammēta vadības pults.

Ieprogrammēšanas gatavībā vienlaikus atrodas vairākas ārējās rullo žalūžijas

### **Novēršana:**

1.1 Izvelciet slēgi no rullo žalūžiju korpusa: slēgis jeb atspere akīs dzīrdami nofiksējas slidošajā detaļā\*.

1.2 lebidiet slēgi nedaudz rullo žalūžiju korpusā: slidošā detaļā\* dzīrdami atbrīvojas no fiksācijas tapas.

Ar skrūvgrieza vai iekšējā sešstūra atlēgas palidzību satveriet slidošo detaļu\* un pavelciet aiz fiksācijas tapas. Nospiediet fiksācijas tapu un iekabiniet tajā slidošo detaļu\*. Ja nepieciešams, demontējiet vadslieði. Pēc tam atspere ir jāaktivizē.

2.3 Korpusos esošās slīdvīrsmas un izlikumos esošās atsperes vadsliežu galos apsmidziniet ar sveķus, skābi un silikonu nesaturošu izsmidzināmo eļļu (piem., WD 40).

Atvienojiet kontaktdakšu un pēc 5 sekundēm atkal pieslēdziet. Spiediet vadības pulta programmēšanas taustiņu 3 minūšu laikā tik ilgi, līdz ārējās rullo žalūžijas dzīrdami apstiprina ieprogrammēšanas procesu, issu bridi izbīdot un lebidot slēgi. Skatiet 1/5 kanālu vadības pulta lietošanas instrukciju.

\*Baltās plastmasas detaļas pie apaļajām atspērēm



## LT Ką daryti, jei...?





<b>Trikčis:</b> roletas iš korpuso išsitrakia tik maždaug 30 cm.	<b>Priežastis:</b> Spruoklė dar neįjungta. Roletas juda slankikliais, pritvirtintais prie nukreipiamojų bėgelio*.	<b>Trirkčių šalinimas:</b> <b>1.1</b> Ištraukite roleta iš korpuso: roletas ir spruoklinė pakaba yra įstatyti į slankiklį*. <b>1.2</b> Pastumkite roletą į korpusą: slankiklis* atsijungs nuo fiksatoriaus.
Išoriniai roletai neišsitrakia arba išsitrakia kreivai ar trūkčiodami.	Viena ar abi spruoklės néra prikabintos. Spruoklė išsiempė ir dabar yra ties nukreipiamojų bėgelio antgaliu.	Suimkite slankiklį* atsuktuvo arba šešiakraščiu veržilių raktu ir pastumkite atgal iki fiksatoriaus. Paspauskite stabdiklį* ir įstatykite fiksatoriu.
Išoriniai roletai išsitrakdamai trūkčioja, iki galio neužsikleidžia arba užstringa.	Padidėjusi trintis	<b>2.3</b> korpusus darbinius paviršius ir reguliatorių spruokles nukreipiamujų bėgeliu galuose apipurkškite aerozoline alvyja be rūgščių, dervų ir silikono (pvz, WD 40).
Išoriniai roletai neveikia, i Jungus kištuką į elektros tinklą.	Kilnojamas siūstuvas nustatomas netinkamai arba jo nustatyti nepavyksta.	Ištraukite iš elektros tinklo kištuką ir maždaug po 5 sek. vėl įkiškite atgal. Maždaug po 3 minučių nuspauskite kilnojamo imtuvo nustatymo mygtuką ir laikykite nuspaudę iki tol, kol nustatymas bus patvirtintas, išoriniams roletui trumpam išsiskleidžiant ir susitraukiant atgal. Žr. kilnojamo imtuvo (1 / 5 kanalų) naudojimo instrukciją.

\*Baltos plastikinės detalės ant roleto spruoklių

## CZ Co dělat, když...?

<b>Porucha:</b> Venkovní žaluzie vyjíždí z krycího plechu pouze ca 30 cm ven.	<b>Příčina:</b> Pružina ještě nebyla aktivována. Žaluzie naráží na kluzný element* zařezovaný ve vodicí liště.	<b>Odstranění poruchy:</b> <b>1.1</b> Žaluzii vytáhněto z krycího plechu: Žaluzie, příp. pužinový závěs slyšitelně zaskočí do kluzného elementu*. <b>1.2</b> Žaluzii zasuňte kousek do krycího plechu: Kluzný kolík* se slyšitelně uvolní z aretačního kolíku.
Venkovní žaluzie nevyjíždí z krycího plechu vůbec nebo vyjíždí šikmo či trhaně.	Jedna nebo obě pružiny nejsou zavřené. Pružina se uvolnila a nachází se na koncové části vodicí liště.	Pomocí šroubováku nebo inbusového klíče uchopte kluzný element* a vytáhněte až za aretační kolík. Stiskněte aretační kolík a na něj zavěste kluzný element*. V případě nutnosti demontujte vodicí lištu. Následně je třeba aktivovat pružinu.
Venkovní žaluzie se pohybuje trhaně nebo nesíjdí až dolů nebo skřípe.	Zvýšené trení	<b>2.3</b> Kluzné plochy v krytech a pružiny v ohybech na konci vodicí lišt nastříkejte olejem bez obsahu pryskyřic, kyselin a silikonu ve formě spreje (např. WD 40).
Venkovní žaluzie po zasunutí síťové zastrčky nereaguje.	Ruční vysílač nebyl/nebyl správně naprogramován.	Vytáhněte síťovou zástrčku a po 5 sekundách ji znovu zasířte. Programovací tlačítko na ručním vysílači držte po dobu 3 minut tak dlouho, dokud venkovní žaluzie naprogramování nepotvrďí slyšitelným krátkým zajetím a vyjetím. Viz návod k obsluze ručního vysílače s 1/5 kanály.
Při samostatném programování několika venkovních žaluzií se naprogramují nesprávné žaluzie.	Několik venkovních žaluzií je zároveň připraveno k naprogramování.	Odpojte na ca 5 sekund ze sítě pouze ty venkovní žaluzie, které se mají programovat, a znova zapojte. Při programování ručního vysílače postupujte podle předešlého bodu.

\*bílé plastové prvky na pružinách



## SK Čo robiť, keď ...?

### Porucha:

Pancier vonkajšej rolety sa vysunie z kazety len cca 30 cm.

### Pričina:

Pružina ešte nebola aktivovaná. Pancier sa posúva proti klznej častiám\* zaaretovaným vo vodiacej lište.

### Odstránenie poruchy:

1.1 Vytiahnite pancier z kazety: Pancier, príp. pružinový záves počuteľne zaskočí do klznej časti\*.

1.2 Pancier mierne zasuňte do kazety: Klzna časť\* sa počuteľne uvoľní z aretačného čapu.

Roleta sa z kazety vôbec nevysúva, vysúva sa šikmo alebo trhavo.

Jedna alebo obidve pružiny nie je / nie sú zavesená / zavesené.

Pomocou skrutkovača alebo kľúča na skrutky s vnútorným šesthranom (inbusový kľúč) uchopte klznu časť\* a potiahnite ju až za aretačný čap. Aretačný čap zatlačte a zaveste naň klznu časť\*. V prípade potreby demontujte vodiacu lištu. Následne sa musí aktívovať pružina.

Roleta sa vysúva trhavo alebo nevysúnie sa celkom až nadol alebo vydáva škrípavy zvuk.

Zvýšené trenie

2.3 Klzné plochy v krytoch a pružiny v chyboch na konci vodiacich lišti postrieckajte olejom bez obsahu živíc, kyselín a silíkonov (napr. WD 40).

Roleta nereaguje po zasunutí zástrčky do elektrickej zásuvky.

Ručný vysielač neboli / nebol správne naprogramovaný.

Sietovú zástrčku vytiahnite a po 5 sekundách znova zasuňte. Programovacie tlačidlo ručného vysielača zatlačte počas 3 minút dovtedy, kým vonkajšia roleta naprogramovanie počuteľne nepotvrdí krátkym vysunutím a zasunutím panciera. Viď návod na obsluhu ručného vysielača, kanál 1/5.

Jednotlivé rolety sa pri ich samostatnom programovaní naprogramujú nesprávne.

V režime programovania sa nachádza súčasne viac vonkajších rolieť.

Vonkajšie rolety, ktoré chcete naprogramovať, odpojte od elektrickej siete na cca 5 sekúnd a potom ich znova zapojte. Pri programovaní ručného vysielača postupujte podľa opisu vo vyššie uvedených bodech.

\*Biele plastové časti na pružinách



## H Mit tegyünk, ha ...?

### Hiba:

A külső redőny lamelláit csak kb. 30 cm-re lehet kihúzni a redőnyházból.

### Oka:

A rugó még nem lett aktiválva. A lamellák a vezetősinben beakadnak a rögzített csúszóelemekbe\*.

### Elhárítása:

**1.1** A lamellákat kihúzzuk a redőnyházból: A lamellák, illetve a ruggofelüggesztés hallhatóan bępattan a csúszóelembé\*.

**1.2** A lamellákat egy kicsit visszatoljuk a redőnyházból: A csúszóelem\* hallhatóan kiugrik a rőgzítő csapszegből.

A külső redőny egyáltalán nem működik, vagy fordén, illetve akadozva jön ki a redőnyházból.

Az egyik vagy minden rugó nem lett beakasztva.

Egy csavarhúzó vagy egy imbuszkulcs segítségével felemeljük a csúszóelemet\*, és hátrahúzzuk a csapszeg mögé. Lenyomjuk a csapszeget\*, és beakasztjuk a csúszóelemet\*. Ha szükséges, le kell szerelni a vezetősínt. Ezután deaktiválni kell a rugót.

A külső redőny akadozva fut vagy nem ereszcedik le egészen vagy nyikorog.

Megnőtt a súrlódás.

**2.3** A hában a futófelületeket és a rugókat a fordítósarokban a vezetősinék végeinei befűjük gyanta-, sav- és szilikonmentes olajspray-vel (pl. WD 40).

A külső redőny nem reagál a hálózati dugó beindítás után.

Nem, vagy nem helyesen programozták be a távirányítót.

A hálózati dugót kihúzzuk, és 5 mp múlva újból beindujuk. A távirányító programozógombját 3 percen belül lenyomva tartjuk, amíg a külső redőny a programozást a lamellák hallható fel- és leengedéssel nyugatza. Lásd az 1-5-csatornás távirányító kezelési útmutatóját.

Több külső redőny egyesével történő programozásánál nem a megfelelőket állítják be.

Több külső redőny áll egyidejűleg programozásra készen.

Csak a programozandó külső redőnyököt kb. 5 mp-re lekapcsoljuk a hálózatról, majd újra visszakapcsoljuk. A távirányító beprogramozásához az előző pontban leírtak szerint kell eljarni.

\*fehér müanyagdarabok a rugókon

## SLO Kaj storiti, če...?

### Motnja:

Okov zunanje rolete se izpelje le pribl. 30 cm iz ohišja.

### Vzrok:

Vzmet še ni bila aktivirana. Okov se zaustavlja na blokiranih drsnikih\* v vodilni tirnicici

### Odprava:

**1.1** Okov izvleči iz ohišja zunanje rolete: Okov, oz. obešalo vzmeti, se slišno zaskočita v drsniku\*.

**1.2** Okov potisniti nekoliko v ohišje rolete: Drsnik\* se slišno sprostji iz blokirne čepa.

Zunanja roleta se sploh ne premika, gre postrani ali pa skokovito iz ohišja rolete.

Ena ali obe vzmeti nista vstavljeni. Vzmet se je sprostila ali pa se nahaja v končnem delu vodilne tirnice.

S pomočjo izvijača ali imbus ključa priteti in potegniti drsnik\* izza blokirne čepa. Blokerni čep pritisniti in drsnik zatakniti obenj. Po potrebi vodilno tirnico odmontirati. Nato je potrebno vzmet aktivirati.

Zunanja roleta teče skokovito ali sploh ne gre navzdol ali škraplje.

Povečano trenje

**2.3** Tekalne površine v ohišjih in vzmeteh v krivinah na koncu vodilnih tirnic naprišti z sprej oljem (npr. WD 40), ki ne vsebuje smol, kislin in silikona.

Zunanja roleta ne reagira po priključitvi na električno omrežje.

Ročni oddajnik ni bil ali je nepravilno nastavljen.

Vtič izvleči iz vtičnice in po 5 sekundah spet vtakniti. Programirno tipko na ročnem oddajniku v času 3 minut držati tako dolgo pritisnjeno, da se vnos podri s slišnim kratkim premikom okova gor in dol.





Glej navodila za uporabo ročnega oddajnika, kanal 1-5.

Pri ločenem programiranju večih rolet pride do napačnega vnosa.

Istočasno se nahaja več zunanjih žaluzij v stanju programiranja.

Le zunanje rolete, ki se programirajo, odklopiti z električne mreže za pribl. 5 sekund in ponovno priključiti. Za programiranje ročnega oddajnika postopiti kot opisano v predhodni točki.

\*Beli plastični deli na katalnih vzmeteh



## I Che cosa fare se ...?

### Anomalia:

la corazzina della tapparella esce dall'alloggiamento della stessa di soli ca. 30 cm.

### Causa:

La molla non è stata ancora attivata. La corazzina viene traslata contro i pattini\* bloccati nel binario di guida.

### Rimedio:

**1.1** Estrazione della corazzina dall'alloggiamento della tapparella: La corazzina ossia la sospensione della molla scatta sensibilmente in posizione nel pattino\*.  
**1.2** Spingere la corazzina leggermente nell'alloggiamento della tapparella: Il pattino\* si stacca sensibilmente dal perno di arresto.

La tapparella non si mette in movimento, si mette di traverso o viene traslata a scossoni dall'alloggiamento della stessa.

Una o entrambe le molle non è/sono fissata/e. La molla si è rilassata e si trova nel terminale del binario di guida.

Supportare il pattino\* con l'ausilio di un cacciavite o di una chiave a brugola e trascinarla fino alla parte posteriore del perno di arresto. Premere il perno di arresto e fissarvi quindi il pattino\*. Se necessario, smontare il binario di guida. Successivamente è necessario attivare la molla.

La tapparella viene traslata a scossoni o non completamente in giù o cigola.

Elevato attrito

**2.3** Spruzzare le superfici di corsa negli alloggiamenti e le molle nei dispositivi di rinvio situate nelle estremità dei binari di guida con olio lubrificante a spruzzo privo di resina, acido e silicone (per esempio WD 40).

Dopo l'inserimento della spina di rete nella presa di corrente la tapparella non reagisce.

Il trasmettitore manuale non è stato (correttamente) sottoposto ad un apprendimento.

Staccare la spina di rete e reinserirla dopo 5 sec. nella presa di corrente. Mantenere premuto il tasto di apprendimento nel trasmettitore manuale entro 3 min. in maniera tale che la tapparella confermi sensibilmente l'apprendimento alzando e abbassando brevemente la corazzina. Si veda alle istruzioni per l'uso del trasmettitore manuale a 1/5 canali.

In una programmazione separata di parecchie tapparelle, il processo d'apprendimento avviene in quelle sbagliate.

Parecchie tapparelle si trovano contemporaneamente nel modo di apprendimento.

Sconnettere dalla rete elettrica per la durata di circa 5 sec. soltanto le tapparelle da programmare e collegarle quindi di nuovo. Per il processo d'apprendimento del trasmettitore manuale occorre procedere come descritto al punto precedente.

\*componenti di materiale sintetico bianchi nelle molle arrotolatrici



## HR Što uraditi, kada... ?

BIH

### Smetnja:

Oklop vanjske rolete izlazi samo oko 30cm iz kutije rolete.

### Uzrok:

Opruga još nije bila aktivirana. Oklop u vožnji udara o klizače koji su učvršćeni u tračnici za vodenje\*

### Uklanjanje:

- 1.1 Izvucite oklop iz kutije rolete: Oklop, odn. ovjes opruge, zvučno se zaglaviti u klizač\*.
- 1.2 Ugurajte oklop malo u kutiju rolete: Klizač\* se zvučno odvaja iz klin-a za učvršćenje.

Vanjska roleta iz kutije rolete ne izlazi uopće, izlazi koso ili na trzaje.

Jedna ili obje opruge nisu zakvaćene.  
Opruga se opustila i nalazi se na krajnjem dijelu tračnice za vodenje.

Prihvati klizač\* pomoći izvijača ili imbus-klijuča i povuci ga sve do iza klin-a za učvršćenje. Pritisnite klin za učvršćenje i na njega zakvaćite klizač\*.

Ukoliko je potrebno demonstrirajte tračnicu za vodenje.

Nakon toga potrebno je aktivirati oprugu.

Vanjska roleta se kreće na trzaje ili se dolje ne spušta do kraja ili škripi.

### Povišeno trenje

**2.3 Poprskajte površine trenja u kutijama i u preusmjerenjima na kraju tračnica za vodenje pomoći ulja za prskanje, koje ne sadrži smolu, kiselinu kao ni silikon (npr. WD 40).**

Vanjska roleta ne reagira nakon što se utakne mrežni utikač.

Ručni odašiljač još nije ili nije ispravno programiran.

Izvucite mrežni utikač i nakon 5 sekundi ga ponovo utaknite.  
Tipku za programiranje na ručnom odašiljaču pritisnite unutar 3 minute tako dugo dok vanjska roleta zvučno kao i podizanjem i spuštanjem oklopa ne potvrdi programiranje.  
Vidi uputu za uporabu 1/5-kanalnog ručnog odašiljača.

Kod odvojenog programiranja više vanjskih roleta, programiraju se pogrešne.

Nekoliko vanjskih roleta se istovremeno nalaze u pripravnom stanju za programiranje.

Odvojite samo vanjske rolete koje treba programirati oko 5 sekundi od strujne mreže i ponovo spojite. Za programiranje ručnog odašiljača postupite kao što je opisano u prethodnoj točki.

\*Bijeli dijelovi od plastične mase na oprugama kotrljanja

## RO Ce este de făcut dacă..... ?

### Disfuncție :

Roleta se deschide numai cca 30 de cm.

### Cauze:

Resortul nu a fost activat. Roleta nu urmează direcția în care ar trebui să o întânda resorturile\* tensionate.

### Remediere :

- 1.1 Se trage de partea mobilă a roletei până când se aude un clic. Aceasta înseamnă că resorturile\* au fost prinse de partea mobilă a roletei.
- 1.2 Se impinge partea mobilă a roletei înspre carcasa sa. Se va auzi un clic. Aceasta înseamnă că resorturile s-au desprins de bolțurile de întindere.

Roleta nu glisează pe şine nici la comanda deschis nici la comanda închis.

Unul sau ambele resorturi nu sunt armate.

Resortul este decomprimat și se află la capătul şinei de ghidare.

Cu ajutorul unei șurubelnită sau a unui imbus, se întinde resortul\* până după bolțul de întindere. Se apasă bolțul de întindere înspre interior și se agăță resorturile\* de el. Dacă este necesară demontarea șinelor de ghidare atunci la sfârșit, resorturile, trebuie activate

Roleta exterioară nu se deschide complet sau scărtaie la deplasare.

### Frecare ridicată

**2.3 Trebuie făcute aplicări cu un lubrefiant (ex. WD 40) care să nu contină silicon sau substanțe corozive pe șinele de glisare..**

Roleta exterioară nu reacționează după legarea la tensiune.

Telecomanda nu a fost setată sau a fost setată greșit.





Debranșați ștecherul electric pentru 5 secunde apoi se rebranșează.  
Se apasă 3 minute tasta de setare a telecomenzii până cand roleta exterioară face o mișcare în sus și una în jos. A se vedea manualul de utilizare al comenzi cu 1/5 canale.

La programarea mai multor rolete se setează greșit canalele de comandă.

Roleta exterioară se află în procesul de setare

Roletele ce urmează să fie programate se debranșează de la curent cca 5 sec. și se rebranșează. Pentru setarea telecomenzii se procedează ca la punctul de mai sus.

\* Pieze din plastic alb pe șina de glisare.



## GR Τι κάνετε, όταν...;

### Βλάβη:

Η ποδιά του εξωτερικού ρολού εξέρχεται μόνο περίπου 30 cm έξω από το κιβώτιο του ρολού.

### Αιτία:

Το ελατήριο δεν ενεργοποιήθηκε ακόμα. Η ποδιά κοντράρει πάνω στους ασφαλισμένους στη ράγα οδήγησης ολισθητήρες\*

### Αντιμετώπιση:

1.1 Τραβήξτε την ποδιά έξω από το κιβώτιο του ρολού: Η ποδιά ή η ανάρτηση του ελατηρίου ασφαλίζει στον ολισθητήρα με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο\*.  
1.2 Σπρώψτε λίγο την ποδιά μέσα στο κιβώτιο του ρολού: Ο ολισθητήρας\* λύνεται με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο από τον πείρο ασφάλισης.

Το εξωτερικό ρολό δεν εξέρχεται καθόλου, κτυπά ή εξέρχεται απότομα έξω από το κιβώτιο του ρολού.

Ένα ή και τα δύο ελατήρια δεν είναι αναρτημένα. Το ελατήριο χαλάρωσε και βρίσκεται στο τέλος της ράγας οδήγησης.

Με τη βοήθεια ενός κατασβιδιού ή ενός κλειδιού τύπου Άλλεν σπάκωστε τον ολισθητήρα\* και τραβήξτε τον μέχρι να περάσει πίσω από τον πείρο ασφάλισης. Πιέστε τον πείρο ασφάλισης και αναρτήστε εκεί τον ολισθητήρα\*. Όταν είναι απαραίτητο αποσυναρμολογήστε τη ράγα οδήγησης. Στη συνέχεια πρέπει να ενεργοποιηθεί το ελατήριο.

Το εξωτερικό ρολό κινείται απότομα ή δεν κατεβαίνει εντελώς κάτω ή τρίζει.

Αυξημένη τριβή

2.3 Ψεκάστε τις επιφάνειες κίνησης στα περιβλήματα και τα ελατήρια στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης στο τέλος των ράγων οδήγησης με στρειδιά λαδιού χωρίς ρητίνες, οξεά και σιλικόνη (π.χ. WD 40).

Το εξωτερικό ρολό δεν αντιδρά, μετά τη σύνδεση του φίσι στην πρίζα του ρεύματος

Δεν έγινε σωστή εκμάθηση (ρυθμιση) του τηλεχειριστηρίου.

Τραβήξτε το φίσι από την πρίζα του ρεύματος και συνδέστε το ξανά μετά από 5 δευτερόλεπτα. Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης στο τηλεχειριστήριο μέσα σε 3 λεπτά τόσο, ώστουν να επιβεβαιώσει το εξωτερικό ρολό την εκμάθηση, ακούγεται με ένα σύντομο ανέβασμα και κατέβασμα της ποδιάς.

Βλέπε στις οδηγίες χειρισμού του τηλεχειριστηρίου 1 κανάλι/5 κανάλια.

Κατά τον ξεχωριστό προγραμματισμό περιοστέρων εξωτερικών ρολών, γίνεται εκμάθηση των λάθος ρολών.

Βρίσκονται περισσότερα εξωτερικά ρολά συγχρόνως σε ετοιμότητα εκμάθησης.

Αποσυνδέστε μόνο το προγραμματιζόμενο εξωτερικό ρολό περίπου για 5 δευτερόλεπτα από το ηλεκτρικό δίκτυο και συνδέστε το ξανά. Για την εκμάθηση του τηλεχειριστηρίου, ενεργήστε όπως στο πρόγραμμα αναφερόμενο σημείο.

\*Λευκά πλαστικά μέρη στα ελατήρια ρολού



D

### Konformitätserklärung

Laut der Richtlinie des Rates 2006/95/EWG



Wir erklären hiermit, dass die Geräte

- Roto Außenrollladen ZRO E
  - Roto Außenrollladen ZRO EF
  - Roto Außenrollladen ZRO SF
  - Roto Außenmarkise ZMA E
  - Roto Außenmarkise ZMA EF
  - Roto Außenmarkise ZMA SF
- bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien und harmonisierten Normen gerecht werden:
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EWG
  - EMV- Richtlinie 2004/108/EWG

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG
- R&TTE- Richtlinie 1999/E/EWG  
(nur EF und SF)
- Richtlinie über Bauprodukte 89/106/EWG

Die oben genannten Geräte müssen nach erfolgter Montage als Maschine betrachtet werden, die erst dann in Betrieb genommen werden darf, wenn die Montage gemäß der geltenden Vorschriften erfolgte.

Das Gesamtsystem (Wohndachfenster und Beschattung) wird dann den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie des Rates 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG gerecht.

F

### Déclaration de conformité

Conformément à la directive du Conseil  
2006/95/CEE



Nous déclarons par la présente que les appareils

- Volet roulant extérieur Roto ZRO E
  - Volet roulant extérieur Roto ZRO EF
  - Volet roulant extérieur Roto ZRO SF
  - Marquise extérieure Roto ZMA-E
  - Marquise extérieure Roto ZMA-EF
  - Marquise extérieure Roto ZMA-SF
- satisfont, lorsqu'ils sont utilisés de manière conforme, aux exigences fondamentales des directives et normes harmonisées CE suivantes :
- Directive Machines 2006/42/CEE
  - Directive CEM 2004/108/CEE
  - Directive sur la basse tension 2006/95/CEE

- Directive R&TTE 1999/E/CEE  
(uniquement pour EF et SF)
- Directive relative aux produits de construction 89/106/CEE

Quand ils sont montés, les appareils mentionnés ci-dessus doivent être considérés comme étant des machines qui ne doivent être mises en service que lorsque le montage a été effectué conformément aux règlements en vigueur.

Le système complet (fenêtre de toit et rideau) satisfait alors aux exigences essentielles de la directive du Conseil 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE, 89/106/CEE.



GB

### Declaration of conformity

In accordance with the council directive  
2006/95/EEC

We hereby declare that the devices

- Roto external roller shutter ZRO E
- Roto external roller shutter ZRO EF
- Roto external roller shutter ZRO SF
- Roto external blind ZMA E
- Roto external blind ZMA EF
- Roto external blind ZMA SF

comply with the basic requirements defined in  
the following EC directives and harmonised  
standards, when used properly:

- Machinery Directive 2006/42/EEC

CE

- EMC Directive 2004/108/EEC
- Low Voltage Directive 2006/95/ EEC
- R&TTE Directive 1999/E/EEC (only EF and SF)
- Construction Products Directive 89/106/EEC

The devices listed above must be considered as  
machines after successful installation. They may  
only be put into operation if they are installed in  
accordance with the applicable regulations.

The entire system (roof window and shades)  
then complies with the essential requirements of  
the council directives 2006/42/EEC, 2004/108/  
EEC, 2006/95/EEC, 1999/E/EEC, 89/106/EEC.

NL

### Conformiteitsverklaring

Volgende de richtlijn van de raad 2006/95/EEG

Hiermee verklaren wij dat de apparaten

- Roto rolluik ZRO E
- Roto rolluik ZRO EF
- Roto rolluik ZRO SF
- Roto markies ZMA E
- Roto markies ZMA EF
- Roto markies ZMA SF

bij gebruik volgens de voorschriften voldoen  
aan de fundamentele eisen die zijn vastgelegd  
in de volgende EG-richtlijnen en geharmoniseerde normen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EEG
- EMC- richtlijn 2004/108/EEG

CE

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EEG
- R&TTE- richtlijn 1999/E/EEG (alleen EF en SF)
- Richtlijn bouwproducten 89/106/EEG

De hiervoor genoemde apparaten moeten na  
montage worden beschouwd als machine, die  
pas dan in gebruik mag worden genomen als de  
montage volgens de geldende voorschriften  
plaatsvond.

Het gehele systeem (dakraam en verduistering)  
voldoet dan aan de richtlijnen van de raad  
2006/42/EEG, 2004/108/EEG, 2006/95/EEG,  
1999/E/EEG, 89/106/EEG.



## **Declaración de conformidad**

Conforme a la directiva del consejo 2006/95/CEE



Nosotros declaramos con la presente que los aparatos

- Persiana exterior Roto ZRO E
- Persiana exterior Roto ZRO EF
- Persiana exterior Roto ZRO SF
- Toldillo exterior Roto ZMA E
- Toldillo exterior Roto ZMA EF
- Toldillo exterior Roto ZMA SF

bajo una utilización conforme a lo prescripto cumplen las exigencias básicas de las siguientes directivas CE y normas armonizadas:

- Directiva de maquinaria 2006/42/EWG
- Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CEE

- Directiva sobre baja tensión 2006/95/CEE
- Directiva R&TTE 1999/E/CEE (solamente EF y SF)
- Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE

Los aparatos arriba mencionados deben considerarse como una máquina una vez realizado el montaje, la cual puede colocarse en servicio cuando el montaje se ha ejecutado conforme a las prescripciones vigentes.

El sistema completo (ventana de tejado y cubierta) cumple las exigencias más importantes de la directiva del consejo 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE, 89/106/CEE.



## **Declaração de Conformidade**

Segundo a Directiva do Conselho 2006/95/CEE



Declaramos pelo presente que os seguintes aparelhos

- Persiana exterior ZRO E da Roto
- Persiana exterior ZRO EF da Roto
- Persiana exterior ZRO SF da Roto
- Toldo exterior ZMA E da Roto
- Toldo exterior ZMA EF da Roto
- Toldo exterior ZMA SF da Roto

quando utilizados de forma adequada, estão de acordo com as exigências básicas formuladas nas seguintes directivas da CE e normas harmonizadas:

- Directiva Máquinas 2006/42/CEE
- Directiva CEM 2004/108/CE
- Directiva Baixa Tensão 2006/95/CEE

- R&TTE- Directiva 1999/E/CEE (apenas EF e SF)
- Directiva relativa aos produtos de construção 89/106/CEE

Após a montagem, os aparelhos supramencionados têm de ser considerados como máquinas que só podem ser colocadas em funcionamento se a montagem tiver sido realizada em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

O sistema completo (janela de sótão e persianas/toldos) estará assim de acordo com os requisitos básicos das Directivas do Conselho 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE e 89/106/CEE.



PL

**Deklaracja zgodności**

Zgodnie z Dyrektywą Rady 2006/95/EWG

**CE**

Niniejszym oświadczamy, że wyroby

- roleta zewnętrzna ZRO E firmy Roto
  - roleta zewnętrzna ZRO EF firmy Roto
  - roleta zewnętrzna ZRO SF firmy Roto
  - markiza zewnętrzna ZMA E firmy Roto
  - markiza zewnętrzna ZMA EF firmy Roto
  - markiza zewnętrzna ZMA SF firmy Roto
- pod warunkiem zgodnego z przeznaczeniem zastosowania, odpowiadają podstawowym wymaganiom następujących dyrektyw WE i norm zharmonizowanych:
- dyrektywa maszynowa 2006/42EWG
  - dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EWG
  - dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EWG
  - dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i

końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności

- 1999/E/EWG (tylko model EF i SF)
- dyrektywa o wyrobach budowanych 89/106/EWG

Wymienione wyżej wyroby należy po ukończeniu montażu traktować jako maszyny, którą wolno uruchomić tylko pod warunkiem, że montaż został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Caly system (okna dachowe do budynków mieszkalnych i osłony przeciwsloneczne) odpowiada wówczas podstawowym wymaganiom dyrektyw Rady: 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG.

RUS

**Сертификат соответствия**

UA

Согласно Директиве Совета 2006/95/EWG

**CE**

Настоящим мы заявляем, что

- наружные рольставни Roto ZRO E
  - наружные рольставни Roto ZRO EF
  - наружные рольставни Roto ZRO SF
  - наружный маркизет Roto ZMA E
  - наружный маркизет Roto ZMA EF
  - наружный маркизет Roto ZMA SF
- при использовании по назначению отвечают основным требованиям следующих Директив Евросоюза и согласованных норм:
- Директива по машинам 2006/42EWG
  - Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EWG
  - Директива по низким напряжениям 2006/95/EWG

- Директива R&TTE 1999/E/EWG (tylko EF i SF)
- Директива по строительным изделиям 89/106/EWG

Вышеуказанные приборы после успешного монтажа должны рассматриваться как машина, которую разрешается вводить в действие только при условии, если монтаж выполнен в соответствии с действующими предписаниями.

В этом случае система в целом (манкардное окно и затенение) отвечает основным требованиям Директивы Совета 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG.

LV

## Atbilstības deklarācija

Saskaņā ar Eiropas Padomes direktīvu  
2006/95/EK

CE

Ar šo mēs apliecinām, ka ierīces

- Roto ārējās rullo žalūzijas ZRO E
- Roto ārējās rullo žalūzijas ZRO EF
- Roto ārējās rullo žalūzijas ZRO SF
- Roto ārējā markize ZMA E
- Roto ārējā markize ZMA EF
- Roto ārējā markize ZMA SF

lietojot tās saskaņā ar noteikumiem,  
atbilst šādu EK direktīvu un saskaņoto  
standartu pamata prasībām:

- Mašīnu direktīva 2006/42/EK
- Elektromagnētiskās saderības (EMC)  
direktīva 2004/108/EK
- Zemsprieguma direktīva 2006/95/EK

- Direktīva par radioierīcēm un  
elektrosakaru raidītājierīcēm un to  
atbilstības savstarpējo atzišanu  
(R&TTE) 1999/E/EK (tikai EF un SF)
- Būvizstrādājumu direktīva 89/106/EK

Augstāk minētās ierīces pēc veiktās  
montāžas uzskatāmas par iekārtu, kurās  
ekspluatāciju drīkst uzsākt tikai tad, ja  
montāža ir veikta saskaņā ar spēkā  
esošajiem noteikumiem.

Tādā gadījumā kopējā sistēma (jumta logs  
un aizvītni) atbilst Eiropas Padomes  
direktīvi 2006/42/EK, 2004/108/EK,  
2006/95/EK, 1999/E/EK, 89/106/EK  
būtiskākajām prasībām.

LT

## Atitikties pažymėjimas

Pagal 2006/95/EEB Tarybos direktīvą

CE

Patvirtiname, kad irenginiai

- Roto išorinis roletas ZRO E
- Roto išorinis roletas ZRO EF
- Roto išorinis roletas ZRO SF
- Roto išorinė markizė ZMA E
- Roto išorinė markizė ZMA EF
- Roto išorinė markizė ZMA SF

juos tinkamai naudojant, atitinka  
pagrindinius tokų EB direktīvų ir  
harmonizuotų normų reikalavimus:

- Direktīva 2006/42/EEB dėl mašinų
- Elektromagnetinio suderinamumo  
direktīva 2004/108/EEB
- Žemos įtampos direktīva 2006/95/EEB
- Radijo ryšio irenginių ir  
telekomunikacijų

galinių irenginių direktīva (R&TTE)  
direktīva) 1999/E/EEB (tik EF ir SF)

- Direktīva dėl statybos produktų  
89/106/EEB

Jmontavus aukščiau pateiktus irenginius,  
juos būtina laikyti tokias prietaisais,  
kuriuos galima pradėti naudoti tik tuomet,  
jei jų montavimas buvo atliktas pagal  
galiojančius reikalavimus.

Tik tada bendra sistema (stoglangai ir  
saulės apsauga) atitiks esminius Tarybos  
direktīvų 2006/42/EEB, 2004/108/EEB,  
2006/95/EEB, 1999/E/EEB, 89/106/EEB  
reikalavimus.



CZ

## Prohlášení o shodě

Podle směrnice Rady 2006/95/EHS

CE

Tímto prohlašujeme, že zařízení

- Roto vnější žaluzie ZRO E
  - Roto vnější žaluzie ZRO EF
  - Roto vnější žaluzie ZRO SF
  - Roto vnější markýza ZMA E
  - Roto vnější markýza ZMA EF
  - Roto vnější markýza ZMA SF
- při použití ke stanovenému účelu vyhovuje základním požadavkům následujícím směrnicím ES a harmonizovaným normám:
- Směrnice o strojích 2006/42/EHS
  - Směrnice 2004/108/EHS týkající se elektromagnetické kompatibility
  - Směrnice 2006/95/EHS o bezpečnosti

elektrických zařízeních nízkého napětí

- R&TTE - směrnice 1999/E/EHS (jen EF a SF)
- Směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích

Výše uvedená zařízení se musí po vykonané montáži považovat za stroj, který lze teprve tehdy uvést do provozu, byla-li montáž vykonána podle platných předpisů.

Celkový systém (střešní okno a zastínění) pak vyhovuje základním požadavkům směrnice Rady 2006/42/EHS, 2004/108/EHS 2006/95/EHS, 1999/E/EHS, 89/106/EHS.

SK

## Vyhľásenie o zhode

Podľa smernice Rady 2006/95/EHS

CE

Týmto vyhlasujeme, že zariadenia

- vonkajšia roleta Roto ZRO E
  - vonkajšia roleta Roto ZRO EF
  - vonkajšia roleta Roto ZRO SF
  - vonkajšia markíza ZMA E
  - vonkajšia markíza Roto ZMA EF
  - vonkajšia markíza Roto ZMA SF
- sú pri správnom používaní v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v nasledujúcich smerniciach ES a harmonizovaných normách:
- Smernica o strojoch 2006/42/EHS
  - Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2004/108/EHS
  - Smernica o nízkonapäťových

zariadeniach 2006/95/EHS

- Smernica R&TTE 1999/E/EHS (jen EF a SF)
- Smernica o stavebných výrobkoch 89/106/EHS

Vyššie uvedené zariadenia sa musia po úspešnej montáži považovať za stroje, ktoré je možné uviesť do prevádzky až vtedy, keď bola montáž vykonaná podľa platných predpisov.

Celý systém (strešné okná a zatienenie) je potom v zhode s najdôležitejšími požiadavkami Smernice Rady 2006/42/EHS, 2004/108/EHS, 2006/95/EHS, 1999/E/EHS, 89/106/EHS.



## Megfelelőségi nyilatkozat

A Tanács 2006/95/EGK irányelv szerint



Ezzennel kijelentjük, hogy a

- Roto ZRO E külső redőny,
- Roto ZRO EF külső redőny,
- Roto ZRO SF külső redőny,
- Roto ZMA E külső napellenző,
- Roto ZMA EF külső napellenző,
- Roto ZMA SF külső napellenző

készülékek rendeltetésszerű használat esetén megfelelnek a következő EK-irányelvekben és harmonizált szabványokban rögzített alapvető követelményeknek:

- a gépekről szóló 2006/42/EGK irányelv
- a 2004/108/EGK EMC-irányelv
- a 2006/95/EGK irányelv a kifeszültségű

elektromos berendezésekről

- az 1999/E/EGK RTTE irányelv (csak az EF és az SF esetében)
- a 89/106/EGK irányelv az építési termékek megfelelőségéről

A fent megnevezett készülékeket összeszerelés után gépnek kell tekinteni, melyet csak akkor szabad üzembe helyezni, ha a szerelés az érvényes előírásoknak megfelelően történt.

A teljes rendszer (tetőtéri ablak és árnyékolás) ekkor megfelel a Tanács 2006/42/EGK, 2004/108/EGK, 2006/95/EGK, 1999/5/EGK és 89/106/EGK irányelveiben foglalt lényeges követelményeknek.



## Izjava o ustreznosti

Glede na smernice sveta 2006/95/EWG



S tem izjavljamo, da so aparati

- Roto zunanja roleta ZRO E
- Roto zunanja roleta ZRO EF
- Roto zunanja roleta ZRO SF
- Roto zunanja markiza ZMA E
- Roto zunanja markiza ZMA EF
- Roto zunanja markiza ZMA SF

pri ustrezni namenski uporabi v skladu z osnovnimi zahtevami sledečih EG-smernic in harmoniziranimi standardi:

- Strojniške smernice 2006/42/EWG
- EMZ- smernica 2004/108/EWG
- Smernice za nizko napetost 2006/95/EWG

- R&TTE- smernica 1999/E/EWG (le EF in SF)
- Smernica za gradbene proizvode 89/106/EWG

Zgoraj omenjeni aparati se smatrajo po izvedeni montaži za stroj, ki se lahko spusti v obratovanje le, če je bila montaža izvedena po veljavnih predpisih.

Celoten sistem (strešna okna in osenčenje) ustreza potem bistvenim zahtevam smernic sveta 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG.



I

**Dichiarazione di conformità**

Secondo la Direttiva del Consiglio  
2006/95/CEE

**CE**

Dichiariamo con la presente che gli apparecchi

- Tapparella Roto ZRO E
- Tapparella Roto ZRO EF
- Tapparella Roto ZRO SF
- Marquise Roto ZMA E
- Marquise Roto ZMA EF
- Marquise Roto ZMA SF

in un impiego appropriato soddisfano i requisiti fondamentali definiti nelle seguenti direttive CE e norme armonizzate:

- Direttiva macchine 2006/42/CEE
- Direttiva EMC 2004/108/CEE
- Direttiva bassa tensione 2006/95/CEE

- Direttiva R&TTE 1999/E/CEE (solo EF e SF)
- Direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE

A montaggio avvenuto gli apparecchi summenzionati devono essere considerati macchina, che può essere messa in funzione solo quando il montaggio è stato eseguito secondo le disposizioni vigenti.

L'intero sistema (finestra della mansarda e tende) soddisfa i requisiti fondamentali della Direttiva del Consiglio 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE, 89/106/CEE.

**Izjava o sukladnosti**

Prema smjernici savjeta 2006/95/EWG

**CE**

Ovime izjavljujemo da uređaji

- Roto vanjska roleta ZRO E
- Roto vanjska roleta ZRO EF
- Roto vanjska roleta ZRO SF
- Roto vanjska tenda ZMA E
- Roto vanjska tenda ZMA EF
- Roto vanjska tenda ZMA SF

kod namjenskog postupanja ispunjavaju bitne zahtjeve slijedećih smjernica EG (Europske zajednice) i harmoniziranih normi:

- Smjernica za strojeve 2006/42/EWG
- EMV- smjernica 2004/108/EWG
- Niskonaponska smjernica

2006/95/EWG

- R&TTE- smjernica 1999/E/EWG (samo EF i SF)
- Smjernica za građevinske proizvode 89/106/EWG

Naredno navedene uređaje treba nakon provedene montaže smatrati strojem, koji je dopušteno staviti u pogon nakon što je montaža provedene prema važećim propisima.

Ukupni sustav (stambeni krovni prozor i sjenilo) tada ispunjava bitne zahtjeve smjernice savjeta 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG.

RO

## Declarația de conformitate

Conform Directivei Consiliului 2006/95/CEE



Prin prezenta, declarăm că aparatele

- Rulou exterior Roto ZRO E
  - Rulou exterior Roto ZRO EF
  - Rulou exterior Roto ZRO SF
  - Marchiză exteroioară Roto ZMA E
  - Marchiză exteroioară Roto ZMA EF
  - Marchiză exteroioară Roto ZMA SF
- în cazul utilizării conform destinației lor, corespund cerințelor de bază ale Directivelor CE de mai jos și ale normelor armonizate:
- Directiva 2006/42/CEE privind mașinile
  - Directiva EMV 2004/108/CEE
  - Directiva 2006/95/CEE privind

tensiunea joasă

- Directiva R&TTE 1999/E/CEE (doar EF și SF)
- Directiva 89/106/CEE privind produsele pentru construcții

După realizarea montajului, aparatele mai sus menționate vor fi considerate mașini, care vor putea fi puse în funcțiune abia după ce montajul lor s-a efectuat conform prevederilor în vigoare.

Întregul sistem (lucarna și umbrirea) va corespunde atunci cerințelor esențiale ale Directivei Consiliului 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE, 89/106/CEE.

GR

## Δήλωση πιστότητας

Σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 2006/95/OEK



Με το παρόν δηλώνουμε, ότι οι συσκευές:

- Εξωτερικό ρολό Roto ZRO E
  - Εξωτερικό ρολό Roto ZRO EF
  - Εξωτερικό ρολό Roto ZRO SF
  - Εξωτερική μαρκίζα Roto ZMA E
  - Εξωτερική μαρκίζα Roto ZMA EF
  - Εξωτερική μαρκίζα Roto ZMA SF
- σε περίπτωση χρήσης σύμφωνα με το σκοπό προορισμού ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών της EK και των εναρμονισμένων προτύπων:
- Οδηγία περί μηχανών 2006/42/EOK
  - Οδηγίας περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) 2004/108/EOK
  - Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/EOK

- Οδηγία R&TTE 1999/E/EOK (μόνο EF και SF)
- Οδηγία περί οικοδομικών προϊόντων 89/106/EOK

Οι πιο πάνω αναφερόμενες συσκευές μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης πρέπει να θεωρούνται ως μηχανές, οι οποίες επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία μόνο, όταν η συναρμολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το συνολικό σύστημα (παράθυρο στέγης και σύστημα σκίασης) πλήροι μετά τις σημαντικές απαιτήσεις των οδηγιών του Συμβουλίου 2006/42/EOK, 2004/108/EOK, 2006/95/EOK, 1999/E/EOK, 89/106/EOK



**D** Änderungen vorbehalten

**F** Sous réserve de modifications

**GB** Subject to change

**NL** Wijzigingen voorbehouden

**E** Salvo modificaciones

**P** Guardar as modificações

**PL** Zmiany zastrzeżone

**RUS** Производитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию изменений

**UA**

**EST** Õigus muudatusteks registreeritud

**LV**

**PT** Paturam tiesības veikt izmaiņas

**LT**

**CZ** Galimi pakeitimai

**CZ**

**SK** Zmény vyhrazeny

**SK** Zmeny vyhradené

**H** A változtatások jogát fenn tartjuk

**SLO** Spremembe so pridržane

**I** Modifiche riservate

**HR** Zadržavamo pravo na izmjene

**BIH**

**RO** Sub rezerva modificărilor.

**GR** Με την επιφύλαξη αλλαγών



<b>D</b>	<b>AT</b> <b>SLO</b>	<b>CH</b>	<b>F</b>
📞 +49 (0)1805 905051* ✉ +49 (0)1805 904051 <a href="http://www.roto-frank.com">www.roto-frank.com</a>	📞 +43 2757 21313-0 ✉ +43 2757 21313-50 <a href="http://www.roto-frank.at">www.roto-frank.at</a> <a href="http://www.roto-frank.si">www.roto-frank.si</a>	📞 +41 (0)44 267 47 47 ✉ +41 (0)44 267 47 46 <a href="http://www.roto-frank.ch">www.roto-frank.ch</a>	📞 +33 (0)387 292430 ✉ +33 (0)387 914901 <a href="http://www.roto-frank.fr">www.roto-frank.fr</a>
<b>GB</b>	<b>IRL</b>	<b>B</b>	<b>NL</b>
📞 +44 (0) 1788 558600 ✉ +44 (0) 1788 558606 <a href="http://www.roto-frank.com">www.roto-frank.com</a>	📞 +353 67 50700 ✉ +353 67 34631 <a href="http://www.careyglass.com">www.careyglass.com</a>	📞 +32 (0)89 778090 ✉ +32 (0)89 385788 <a href="http://www.roto.be">www.roto.be</a>	📞 +32 (0)800 0232114 ✉ +32 (0)800 0232116 <a href="http://www.roto-frank.nl">www.roto-frank.nl</a>
<b>E</b>	<b>P</b>	<b>PL</b>	<b>UA</b>
📞 902 25 01 01 ✉ 902 25 01 02 <a href="http://www.maydisa.com">www.maydisa.com</a>	📞 (236) 21 80 72 (236) 21 73 26 ✉ (236) 21 52 89 <a href="http://www.imporjan.com">www.imporjan.com</a>	📞 +48 81 855 05 22, 24, 25 ✉ +48 81 855 05 28 <a href="http://www.roto.pl">www.roto.pl</a>	Euroizol LTD 📞 +38 44 566 73 37 ✉ +38 44 235 98 14 <a href="http://www.roto.ua">www.roto.ua</a>
<b>RUS</b>	<b>EST</b>	<b>LV</b>	<b>LT</b>
📞 +7 495 775 64 71, 81 ✉ +7 495 775 64 79  Kalininograd 📞 +7 401 277 96 44 <a href="http://www.roto.ru">www.roto.ru</a>	VBH Estonia AS 📞 +372 6401 331 ✉ +372 6401 330 <a href="http://www.roto.ee">www.roto.ee</a>	SIA VBH Latvia 📞 +371 6738 1890 ✉ +371 6738 1792 <a href="http://www.roto.lv">www.roto.lv</a>	📞 +370 5270 0751 ✉ +370 5270 0746 <a href="http://www.roto.lt">www.roto.lt</a>
<b>BY</b>	<b>CZ</b> <b>SK</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
OOO Belpraktika 📞 +375 17 297 94 35 <a href="http://www.roto-frank.by">www.roto-frank.by</a>	📞 +420 272 651428 ✉ +420 271 750187 <a href="http://www.roto-frank.cz">www.roto-frank.cz</a> <a href="http://www.roto.sk">www.roto.sk</a>	📞 +36 99 534494 ✉ +36 99 534498 <a href="http://www.roto.hu">www.roto.hu</a>	📞 +39 0421 618738 ✉ +39 0421 345125 <a href="http://www.orsogrilabbaini.com">www.orsogrilabbaini.com</a>
<b>HR</b> <b>BH</b>	<b>RO</b>	<b>GR</b>	<b>TR</b>
📞 +385 (0)1/ 3490360 ✉ +385 (0)1/ 3490362	📞 +40 312 281586 - 88 ✉ +40 312 281589 <a href="http://www.roto-romania.ro">www.roto-romania.ro</a>	📞 +30 (2310) 796950 ✉ +30 (2310) 796783 <a href="http://www.eurotechnica.gr">www.eurotechnica.gr</a>	📞 +90 216 573 96 92 ✉ +90 216 572 31 48

\* 0,14 EUR / Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.